




Fotografías



En la fotografía se puede apreciar dentro de las circunferencias los residuos de las rocas que golpearon el vehículo y después rebotaron en el mismo quedando sobre la vía y a un costado de la berma.

Atentamente,



Patrullero **LUIS ARNOBIO PARRA POLANCO.**
Integrante UBI-SETRA-DENAR

Anexo: Informe Policial de Accidente de Tránsito N° 745906

Elaboró: PT. Luis Parra Polanco
Revisó: PT Jhon Mesias Timaran
Fecha de elaboración: 25-05-2018
Archivo: mis documentos/UBI/oficios salidos/Mayo

Carrera 35 A N° 7 Oeste 25 Rosales II Anganoy
C.A.M Alcaldía de Pasto
ditra.setra-denar@policia.gov.co
www.policia.gov.co
3129634079



De acuerdo a lo mencionado anteriormente y según el R000996-18
le solicito de la manera más atenta y respetuosa la colaboración
para realizar los arreglos del este vehículo oficial asignado a la
dirección de tránsito y transporte marítimo.