


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			<b>Código:</b> GCSP-F-133
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		<b>Versión:</b> 002
	<b>FORMATO</b>	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		<b>Fecha:</b> 13/04/2018



**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO  
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Fecha: 11/ 07 / 2019
Lugar: La Lima Corte 402



Se realiza seguimiento GSAU 001295-19 Leonel Sánchez, se realizará reparación de muro, reposición de red, con cruce en panamericana, una vez finalice el corte se construirá tanque, se ara seguimiento de trabajo de perforación, sobre el talud, para asegurar el correcto transito de nacimiento de agua, el tema de alcantarilla queda pendiente, se consultara con el área encargada

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 Rumichaca Pasto UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGG		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO**  
**SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: 20/04/19 Radicado de Ingreso: CSAU 001295 -19

Área responsable del tramite: CVUS Fecha de remisión: 20/04/19

**Avance en el trámite:** Se realizó visita de seguimiento al caso Impacto por el señor Leonel Olmedo Sanchez, en compañía Ingeniero Jose Rangel, Area Obras, se realizara la reparación del muro en las Areas que sirvo afectación, Ingeniero Jose Jaimes Area Obras, se realizara reparación de red, con cruce en Panamericana, una vez finalizada las actividades del corte se continuara en tanque de abastecimiento, en los mismos condiciones que el inicial, se solicitara, que se realicen obras para conducción

Fecha de respuesta: 11-07-19 Radicado de salida: CSAU 001296 -19


Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Estado del requerimiento	Abierto <input type="checkbox"/>	Cerrado <input type="checkbox"/>

**Observaciones:** del agua hasta el Tanque, Ingeniero Edige Montoya, Area Ambiental, para seguimiento al trabajo de perforación, sobre el Talud, para asegurar, el correcto tránsito del nacimiento del agua, de igual manera se hara seguimiento a la estabilización del Talud, con Instalación del Biomanto; el tema de la alcantarilla se consultara con el Area encargada para su respectiva respuesta.

**Anejos:** Registro fotografico ccl:3117703206

<b>Profesional Social Concesionario:</b>	<b>Profesional Social Interventoria que verifica:</b>
Nombre: <u>Lady Acosta C</u>	Nombre:
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma:
Cédula: <u>1085972374</u>	Cédula:
Fecha revisión: <u>11/07/19</u>	

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.  
 PBX: 4848860- [www.ani.gov.co](http://www.ani.gov.co), Nit. 830125996-9  
 Página 1 de 1

  
 Andrey F. Montoya  
 José Rangel