



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 12 07 2019

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF 5

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 11 07 2019

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

MURO

ACCESO

OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño

MUNICIPIO: Tangua

VEREDA: El Tambor

PR Inicial: 21 + 220

PR Final: 21 + 250

Margen:

Derecho

Izquierdo

Dirección: El Tambor

Nombre propietario: Alexander Mera

C.C 98'135.651

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Dilmar Alexander Mera

TELÉFONO: 321 799 3055

C.C 98.135.651

De: Toqueses

Parentesco

Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario

Arrendatario

Administrador

Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Agua: SI NO

Acueducto veredal

1. Vivienda

2. Comercial

2. Alcantarillado: SI NO

3. Institucional

4. Industrial

3. Energía: SI NO

5. Mixto

6. Educativo

4. Teléfonos: SI NO

7. Recreacional

8. Baldío

5. Gas: SI NO

Pipeta

9. Residencial

10. Agropecuario

6. Tv satelital: SI NO

11. Minero

12. Religioso

7. Otro: SI NO

8. Otro

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACCESIBILIDAD

1. Cultivos: SI NO

1. Servidumbre

2. Carreteable

2. Ganadería: SI NO

3. Vía Pública

3. Otros: SI NO

4. Otro

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

1. Plana

Repellada

Ladrillo

Concreto

Teja de barro

2. Montañosa

Estucada

Bloque de concreto

Tierra

Losa

3. Ondulada

Pintada

Tapia

Tableta

Eternit

4. Escarpada

Sin acabados

Prefabricado

N.A

Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo

Baldosa

Reja

Alambre de púa

Mampostería en bloque

Concreto

Muro

Cerramiento Vegetal

Pórticos

Tierra

No tiene

Postes de concreto

Combinado

Madera

Postes de madera

Otro Postes metalico

Otro

Cerámica

Otro

VoBo. Propietario

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se realiza visita de seguimiento para verificación de afectaciones manifestadas por el propietario

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Daños en caseta de riego - muros, cubierta

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

Se observa algunos deslizamientos en el predio

Para constancia firman quienes intervienen, a los 12 días del mes de julio de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: 
Nombre: Dilmar Alexander Vera
Cédula: 98 435 652
Teléfono: 321 7993055

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: 
Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda
Cédula: 1085 331 915
Cargo: Ingeniera auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH


Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fachada portón de acceso al predio de propiedad del señor Dilmar Alexander Mera



Encole de alcantarilla que de acuerdo a lo indicado por propietario del predio esta afectando su terreno, se encuentra ubicado en PR 21+267



Descole de alcantarilla en predio del señor Dilmar Alexander Mera, que de acuerdo al propietario esta ocasionando humedad en el terreno y por ende deslizamientos



Material de que de acuerdo a lo indicado por propietario del predio fue arrastrado desde descole de alcantarilla, ya que desde antes se encontraba depositado cerca a esta alcantarilla



Material de que de acuerdo a lo indicado por propietario fue arrastrado desde descole de alcantarilla, ya que desde antes se encontraba depositado cerca a esta alcantarilla



Material de que de acuerdo a lo indicado por propietario fue arrastrado desde descole de alcantarilla, ya que desde antes se encontraba depositado cerca a esta alcantarilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Deslizamiento en parte del predio del señor Alexander Mera quien considera se debe a la humedad que existe en el terreno ya que no se esta dando el manejo adecuado del descole



Fuente de agua natural que de acuerdo al señor Alexander Mera se esta contaminando a causa del agua proveniente desde descole de alcantarilla



Caseta de riego afectada, el señor Alexander Mera considera se debe a material arrastrado desde la parte alta del predio por agua proveniente de descole de alcantarilla



Caseta de riego afectada, el señor Alexander Mera considera se debe a material arrastrado desde la parte alta del predio por agua proveniente de descole de alcantarilla



Caseta de riego afectada, el señor Alexander Mera considera se debe a material arrastrado desde la parte alta del predio por agua proveniente de descole de alcantarilla



Caseta de riego afectada, el señor Alexander Mera considera se debe a material arrastrado desde la parte alta del predio por agua proveniente de descole de alcantarilla

ANEXO

El día viernes 12 de julio de 2019 se realiza visita de seguimiento para inspección ocular al predio de propiedad del señor Dilmar Alexander Mera, quien manifiesta afectaciones debido al cauce de alcantarilla y coletejes construidos por la empresa, que pasan hasta su predio

El peticionario indica que son 2 los coletejes que no están teniendo el manejo adecuado y que están filtrando agua en sus terrenos lo cual ha causado deslizamientos de tierra.

Por otro lado, refiere afectaciones en estructura de caseta para bombeo de agua para abastecimiento doméstico, riego y animales, esto debido a material que fue arrastrado desde alcantarilla ubicada en PR 21+267, dicho material corresponde a grava, arena que según el señor Alexander Mera fue dejado sin ningún cuidado en la alcantarilla y a efecto de las lluvias y empozamiento llegó hasta la caseta que se encuentra ubicada en la parte baja del predio el cual tiene una pendiente pronunciada.

Los daños que en el momento se pueden observar son:

- afectación en muros de mampostería de ladrillo macizo sin acabados y columnas de confinamiento
- malla de cierre de caseta
- cubierta en zinc
- tubería de sistema de riego y agua potable
- tanque de almacenamiento de capacidad 2000 l
- Posiblemente instalación eléctrica, lo cual en el momento no es posible verificar, al igual que afectaciones en electrobomba que de acuerdo al propietario se trata de una tipo multietapas de 5 HP y 14 turbinas

ANEXO

En el recorrido realizado por el predio se evidencia humedad en camino fundamentalmente, así como también pequeños desliza-
mientos del terreno.

El señor Alexander Mera finalmente solicita que se de el manejo adecuado del agua proveniente de alcantarilla y cochetajes lo más pronto posible ya que además de afectar su terreno, dicha agua esta contaminando las fuentes de agua naturales de las cuales tiene concesión. También manifiesta que es necesario la reparación de la caseta de riego y sus respectivas instalaciones.