



REGISTRO FOTOGRAFICO

En esta imagen evidencia los huecos que realizaron los obreros obedeciendo órdenes de un ingeniero de la Concesión Vial del Sur corriéndose metros hacia dentro de mi predio, también se puede observar los mojones del predio aledaño que vienen por el corredor vial, tal como estaban en mi predio.

