



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 13 11 2019 No. DE ACTA 18-1
 UNIDAD FUNCIONAL: Uf 5.2 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 13 11 2019 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO
 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Pasto VEREDA: Salombuco
 PR Inicial: 33+735 PR Final: 33+745 Margen: Derecho Izquierdo
 Dirección: _____ Nombre propietario: Luis Gonzalo Chanag C.C 12965115

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Gonzalo Chanag TELÉFONO: 3216997368
 C.C 12965115 De: Pasto Parentesco _____

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
 Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<u>pipeta</u>	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCESIBILIDAD
1. Cultivos <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1. Servidumbre <input checked="" type="checkbox"/> 2. Carreteable <input type="checkbox"/>
2. Ganadería <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3. Vía Pública <input type="checkbox"/>
3. Otros <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4. Otro _____

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input checked="" type="checkbox"/>	Pintada <input checked="" type="checkbox"/>	Tapia <input type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input checked="" type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro <u>de concreto</u>	Cerámica <input checked="" type="checkbox"/>	Alambre de púa <input type="checkbox"/>
		Cerramiento Vegetal <input type="checkbox"/>
		Postes de concreto <input type="checkbox"/>
		Otro _____
		VoBo. Propietario _____

GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas

Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI	NO
SI	NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

OBSERVACIONES ADICIONALES :

Primera visita de seguimiento

ANEXO: 23 Fotos.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta fallas estructurales graves.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No existen áreas con deslizamientos o fallas.

Para constancia firman quienes intervienen, a los

13 días

del mes de

Noviembre

de

2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: _____

Nombre: Juan Carlos Ariza

Cédula: 12965115

Teléfono: 3216994368

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: _____

Nombre: Enk Rojas

Cédula: 1116549634

Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____

Nombre: Juan Espinosa León

Cédula: 819631

Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____





Se realiza registro fotografico a la afectación a reparar, al cual es una fisura longitudinal en la fachada lateral derecha.



Detalle de la fisura a reparar.



Detalle de la fisura a reparar.





ANEXO

El día Miércoles 13 de Noviembre de 2019, se realiza visita técnica ocular a la vivienda del señor LUIS GONZALO CHAÑAS, que por medio de un derecho de petición solicita modificación al muro lateral derecho de la fachada.

Durante el proceso de inspección se identifica lo siguiente:

1. Luego de revisar el acta inicial, se determina que se realizara la reparación del muro. (la reparación es una fisura longitudinal)

COORDENADA

1.16683 -77.29161

Luis Gonzalo Ch' S



ANEXO