



Fecha de elaboración: 08 06 2019

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL:

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 08 06 2019

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Tuvias VEREDA: Piucuan

PR Inicial: \_\_\_\_\_ PR Final: \_\_\_\_\_ Margen: Derecho  Izquierdo

Dirección: Piucuan Viejo Nombre propietario: Filipo Burgos C.C. 4036344

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Filipo Burgos TELÉFONO: 3122959983

C.C. 4036344 De: Tunja Parentesco: propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro: \_\_\_\_\_

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Agua:  SI  NO
- 2. Alcantarillado:  SI  NO
- 3. Energía:  SI  NO
- 4. Teléfonos:  SI  NO
- 5. Gas:  SI  NO
- 6. Tv satelital:  SI  NO
- 7. Otro:  SI  NO

Pipata

- 1. Vivienda  2. Comercial
- 3. Institucional  4. Industrial
- 5. Mixto  6. Educativo
- 7. Recreacional  8. Baldío
- 9. Residencial  10. Agropecuario
- 11. Minero  12. Religioso
- 8. Otro: \_\_\_\_\_

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos  SI  NO
- 2. Ganadería  SI  NO
- 3. Otros  SI  NO

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre  2. Carreteable
- 3. Vía Pública
- 4. Otro: \_\_\_\_\_

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

- 1. Plana  Repellada  Ladrillo
- 2. Montañosa  Estucada  Bloque de concreto
- 3. Ondulada  Pintada  Tapia
- 4. Escarpada  Sin acabados  Prefabricado

- Concreto  Teja de barro
- Tierra  Losa
- Tableta  Eternit
- N.A  Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

- Mampostería en ladrillo  Baldosa  Reja  Alambre de púa
- Mampostería en bloque  Concreto  Muro  Cerramiento Vegetal
- Pórticos  Tierra  No tiene  Postes de concreto
- Combinado  Madera  Postes de madera  Otro: \_\_\_\_\_
- Otro: \_\_\_\_\_ Cerámica  Otro: \_\_\_\_\_ VoBo. Propietario

Andrés Buitrago



GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

Otro

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas

Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

¿Su construcción cuenta con permiso de Planeación?

NO

¿Que fecha fue construida esta estructura?

¿Su construcción cuenta con diseño Estructural?

NO

1984 Aproximado.

OBSERVACIONES ADICIONALES

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

Para constancia firman quienes intervienen, a los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]

Nombre: FILIPPO BURBOS LOPEZ

Cédula: 4036884

Teléfono: 312 295 9983

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

ANEXO

Arroyo

Es un curso de agua con la vía paracomuniana, fluvializada en su curso y su origen es de granizo.

Arroyo

Es un arroyo, es una corriente de agua superficial, irregular y estacional.

Desarrollo

Es un curso de agua formado de agua formada en lagunas en la zona, es una corriente de agua superficial dependiente del material superficial, fósil y también agua en las montañas que presentan de agua superficial.

Además, en el curso de agua se encuentra un curso en forma de arroyo, formado en agua y fluvializada irregularmente superficial con dependencias del material superficial.

En la zona central se observa un curso con forma de arroyo que presenta de agua superficial. Además, agua en la zona se encuentra en forma de arroyo irregularmente superficial y es arroyo en forma de arroyo en algunas zonas.

Zona central de la montaña

Una curva con confluencia a punto de ingreso.

El río es formado con tablillas de arena, al cual fluyen los pequeños ríos y fluvializada irregularmente superficial en la zona central.

Talud principal

Es un curso de agua formado de agua en la zona.

En el curso de agua se encuentra una curva en forma de arroyo irregularmente superficial y es arroyo en forma de arroyo en algunas zonas.

Además, cursos de agua

## ANEXO

En la zona superior:

En la zona central se observan una puerta metálica con herrajes que presenta desgaste superficial, zonas con corrosión y cuenta con sus respectivas vidrieras en buenas condiciones.

En el costado izquierdo se encuentra un portón en aluminio con herrajes, el cual presenta un golpe de roce y la rotura del vidrio, del uno de los herrajes. Los demás elementos se observan en buen estado.

Las muras en el costado derecho son de mampostería de ladrillo, terminado en capilla con pintura y presenta irregularidades superficiales con desgaste natural.

Las muras en el costado izquierdo son de mampostería de ladrillo a la vista, terminados en pintura y presenta desgaste superficial.

Segundo piso:

Se observan tres ventanas con marcos metálicos y rejillas que presentan desgaste superficial. Además cuentan con sus respectivas vidrieras en buenas condiciones.

Las muras son de mampostería de ladrillo, terminados en capilla con pintura, los crudos se observan con zonas de moho debido a la humedad y desprendimiento del material superficial.

La cubierta es un fibrocemento ondulado, que presenta desgaste superficial.

TACHADA LATERAL IZQUIERDA

En los dos pisos se observan muras de mampostería de ladrillo, terminados en capilla con pintura y en los muros de los costados presentan fisuras con grietas.

## ANEXO

## FACHADA POSTERIOR.

## PRIMER PISO

Se encuentran cuatro ventanas, en marcos con rajas metálicas, que presentan desgaste superficial y cuentan con sus respectivos vidrios en buenas condiciones.

Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura y presentan fisuras. Además, la vivienda cuenta con un muro de (contra) cantonación, construido en concreto acapado, al cual presenta irregularidades superficiales y zonas con mano debido a la humedad.

## SEGUNDO PISO

Se observan cuatro ventanas en marcos con rajas metálicas, que presentan desgaste superficial y se encuentran con sus respectivos vidrios en buen estado.

Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura y presentan fisuras.

## FACHADA LATERAL DERECHA.

## PRIMER PISO

Se encuentran dos ventanas en marcos con rajas metálicas y se observan con sus respectivos vidrios en buen estado.

Los muros del costado izquierdo son en mampostería de ladrillo, terminados en pintura y se observan en buen estado.

Los muros del costado derecho son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura, y presentan fisuras con grietas.

## SEGUNDO PISO

Se observan dos ventanas en marcos con rajas metálicas y cuentan con sus respectivos vidrios en buen estado.



## ANEXO

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en revello con pintura, los cuales cuenta con zonas de mano debido a la humedad y fisuras.

### INTERIOR DE LA VIVIENDA.

Se describe la vivienda de izquierda a derecha.

#### Garaje.

Cuenta con el portón descrito en la fachada principal, para el ingreso.

- El piso es enchapado con cerámica y presenta fisuras en la zona central.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en revello con pintura, los cuales se observan con fisuras, el muro lateral derecho presenta fisura en la zona central y el muro posterior cuenta con grieta en la unión con el muro lateral izquierda.

La cubierta es una losa de antepiso, terminada en revello con pintura y presenta fisuras.

#### Habitación 1.

Cuenta con una puerta de madera en buen estado para el ingreso.

- El piso es enchapado con tablas de arcillas, en buen estado.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en revello con pintura, los cuales presentan desgaste superficial, fisuras y el muro frontal cuenta con un grieta en la zona superior.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en revello

## ANEXO

con pintura y se encuentra con una fisura en la zona central.

### Baño 1.

Cuenta con una puerta de madera, en buen estado, para el ingreso.

- El piso y el 50% de los muros son enchapados con cerámica en buenas condiciones. Y el otro 50% de los muros son terminados en raphio con pintura y los muros frontal, lateral (del izquierdo con el posterior, presentan grietas y el muro lateral derecho se observa con una fisura cerca de la ventana.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en raphio con pintura y se encuentra en buenas condiciones.

### Zona de lavado.

Cuenta con una puerta de madera en buenas condiciones, para el ingreso.

- El piso es enchapado con tablata de arcilla, en buen estado.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en raphio con pintura y presentan fisuras. Además, el muro lateral derecho con el posterior se observan con grietas.

- El lavadero cuenta con su respectivo tanque de almacenamiento de agua, construido en mampostería, concreto reforzado y terminados en enchapa cerámico, en buenas condiciones.

### Baño 2

Cuenta con una puerta de madera en buen estado para el ingreso.

## ANEXO

con pintura y se encuentra con una fisura en la zona central.

### Baño 1

Cuenta con una puerta de madera, en buen estado, para el ingreso.

-El piso y el 50% de los muros son enchapados con cerámica en buenas condiciones. Y el otro 50% de los muros son terminados en yeso con pintura y los muros frontal, lateral (del izquierdo con el posterior, presentan grietas y el muro lateral derecho se observa con una fisura cerca de la ventana.

-La cubierta es una losa de entrapiso, terminada en yeso con pintura y se encuentra en buenas condiciones.

### Zona de lavado

Cuenta con una puerta de madera en buenas condiciones, para el ingreso.

-El piso es enchapado con tablata de arcilla, en buen estado.

-Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en yeso con pintura y presentan fisuras. Además, el muro lateral derecho con el posterior se observan con grietas.

-El lavadero cuenta con su respectivo tanque de almacenamiento de agua, construido en mampostería, concreto reforzado y terminados en enchapa cerámico, en buenas condiciones.

### Baño 2

Cuenta con una puerta de madera en buen estado para el ingreso.





## ANEXO

- El piso y el 60% de los muros son enchapados con cerámica en buen estado y el otro 40% son muros terminados en yeso con pintura y se observan con fisuras. Además, el muro lateral derecho cuenta con una ventana con marcos metálicos con desgaste natural y se observa con sus respectivos vidrios en buen estado.

- La zona superior cuenta con la parte interior de las escaleras para el ingreso al segundo piso, la cual es terminada en yeso con pintura y se encuentra en buen estado.

### Cocina.

Cuenta con una puerta de madera en buenas condiciones, para el ingreso.

El piso es enchapado con cerámica, en buenas condiciones.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados un 50% en enchape cerámico, en buen estado y el otro 50% son terminados en yeso con pintura y presentan fisuras. Además, en la zona frontal se observan grietas.

El mason es construido en mampostería de ladrillo con concreto reforzado y terminado en enchape cerámico en buen estado.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en yeso con pintura y presenta fisuras con grietas en la zona frontal.

### Comedor.

No cuenta con una puerta de ingreso.

- El piso y el 10% de los muros son enchapados con cerámica en buen estado. El otro 90% de los



## ANEXO

El piso y al 60% de los muros son enchapados con cerámica en buen estado y al otro 40% son muros terminados en revello con pintura y se observan con fisuras. Además, el muro lateral derecho cuenta con una ventana en marcos metálicos con desgaste natural y se observa con sus respectivos vidrios en buen estado.

La zona superior cuenta con la parte inferior de las escaleras para el ingreso al segundo piso, el cual es terminado en revello con pintura y se encuentra en buen estado.

### Cocina.

Cuenta con una puerta de madera en buenas condiciones, para el ingreso.

El piso es enchapado con cerámica, en buenas condiciones.

Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados un 50% en enchape cerámico, en buen estado y al otro 50% son terminados en revello con pintura y presenta fisuras. Además, en la zona frontal se observan grietas.

El mureón es construido en mampostería de ladrillo con concreto reforzado y terminado en enchape cerámico en buen estado.

La cubierta es una losa de antepiso, terminada en revello con pintura y presenta fisuras con grietas en la zona frontal.

### Comedor.

No cuenta con una puerta de ingreso.

El piso y al 10% de los muros son enchapados con cerámica en buen estado. El otro 90% de los

ANEXO

muros son terminados en repello con pintura y el muro lateral derecho cuenta con grieta en el vano de ventana. Además, se observa con fisuras cerca a las ventanas vistas.

Sala

Cuenta con dos escaleras, construidas en concreto reforzado, tipo gradaría y enchapadas con cerámica. Además, las dos escaleras cuenta con grietas.

Los muros que acompañan las escaleras son en mampostería de ladrillo, terminados con repello y pintura, los cuales presentan fisuras y grietas.

El piso es enchapado con cerámica en buenas condiciones.

Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura y presentan desgaste superficial con fisuras. Además, el muro lateral izquierdo con el frontal presenta fisuras con grietas.

La cubierta es una losa, terminada en pintura, en buenas condiciones y cuenta con soportos en travesaños metálicos en buen estado.

Escalera para el Ingreso Al Segundo Piso

son construidas en concreto reforzado, tipo gradaría y enchapadas en tablas de arcilla en buen estado.

Los muros que acompañan la escalera son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura y presenta fisuras con grietas.

Pasillo 1

No cuenta con puerta para el ingreso.

ANEXO BUBOS brevísim

ANEXO

- El piso es enchapado con cerámica en buen estado.
- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en revello con pintura y presentan fisuras.
- La cubierta es una losa de antepiso, terminado en revello con pintura y se observa con fisuras.

Habitación 2.

Cuenta con una puerta de madera en buen estado, para el ingreso.

- El piso es enchapado con cerámica, en buen estado.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en revello, estuco con pintura y se observa con fisura.

Baño 3.

Cuenta con una puerta de madera en buenas condiciones para el ingreso.

- El piso y (los) el 50% de los muros son enchapados con cerámica en buen estado. Y el otro 50% de los muros son terminados en revello con pintura y estuco, los cuales se encuentran en buenas condiciones.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en revello con pintura y presenta fisuras.

Habitación 3.

Cuenta con una puerta de madera, en buen estado para el ingreso.

- El piso es enchapado con cerámica en buen estado.

## ANEXO

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en repello, astuco con pintura y el muro frontal cuenta con fisuras cerca a la puerta de ingreso.
- La cubierta es una losa de entrapiso, terminada en repello con pintura y se observa con fisuras.
- Escalera Para El Ingreso Al Tercer Piso.  
Son construidas en concreto reforzado, tipo gradaría, terminada en alfombra cerámica con tablitos de gresita y presenta fisuras con zonas de desprendimiento del material superficial.
- Los muros que acompañan (los muros) la escalera son en mampostería de ladrillo, terminados en repello, astuco con pintura y presentan fisuras.
- La cubierta es una losa reforzada con travaseros metálicos, terminados en pintura y presenta fisuras en los costados y cerca a la viga vista.

## Habitarción 4.

- Cuenta con una puerta de madera en buen estado, para el ingreso.
- El piso es entrapado con cerámica, en buen estado.
- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminado en repello, astuco con pintura y los muros lateral derecho con el frontal presentan fisuras.
- La cubierta es una losa de entrapiso terminada en pintura y presenta fisuras en el costado derecho. Además, cuenta con un reforzamiento con travaseros metálicos en buen estado.

## ANEXO

Barro A.

Cuenta con una puerta de madera en buen estado, para el ingreso.

- El piso y al 50% de los muros son encajados con cerámica en buenas condiciones y al otro 50% de los muros son terminados en revello con pintura y presentan fisuras. Además, al muro lateral izquierdo se observa con una grieta y burbujas debido a la humedad.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en revello con pintura y presenta desprendimiento del material superficial con fisuras.

Balcón.

Cuenta con una puerta de madera con desgaste natural para el ingreso.

- El piso es encajado con tablillas de arcilla, las cuales presentan desgaste superficial.

- Los muros son en mampostería de ladrillo terminados en revello con pintura, los cuales presentan zonas con moho negro debido a la humedad, desgaste y fisuras.

TERRAZA.

Cuenta con una puerta de madera que presenta deterioro natural para el ingreso. Además, se observa inclinada, la cual no cierra correctamente.

- El piso es de concreto, al cual se observa con moho negro por humedad, desgaste y con fisuras.

- Los muros son perimetrales, en mampostería de ladrillo, terminados en revello con pintura y presentan desprendimiento



## ANEXO

Baño A.

Cuenta con una puerta de madera en buen estado, para el ingreso.

- El piso y el 50% de los muros son enchapados con cerámica en buenas condiciones y el otro 50% de los muros son terminados en repello con pintura y presentan fisuras. Además, al muro lateral izquierdo se observa con una grieta y burbujas debido a la humedad.

- La cubierta es una losa de antepiso, terminada en repello con pintura y presenta desprendimiento del material superficial con fisuras.

Balcón.

Cuenta con una puerta de madera con desgaste natural para el ingreso.

- El piso es enchapado con tablillas de arcilla, las cuales presentan desgaste superficial.

- Los muros son en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura, los cuales presentan zonas con moho negro debido a la humedad, desgaste y fisuras.

TERRAZA.

Cuenta con una puerta de madera que presenta deterioro natural para el ingreso. Además, se observa inclinada, la cual no cierra correctamente.

- El piso es en concreto, al cual se observa con moho negro por humedad, desgaste y con fisuras.

- Los muros son perimetrales, en mampostería de ladrillo, terminados en repello con pintura y presentan desprendimiento

ANDRÉS BILTOZ BUZUMÍN

HOJA \_\_\_ DE \_\_\_

BOLETA

Se verifico el estado de la cuenta de los servicios de agua y luz.

El monto de la deuda es de \$ 1.500.000.  
El pago se realizo en efectivo.