



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:  
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 18 10 19

No. DE ACTA 350

UNIDAD FUNCIONAL: UF 3

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 16 10 19 Inicial  Seguimiento  Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

### LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Piscuan La Reda  
PR Inicial: 431140 PR Final: 431160 Margen: Derecho  Izquierdo   
Dirección: Carretera 2# 2-48 Nombre propietario: Elisa Magdalena Vela Herrera C.C. 27' 247' 244

### INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Liliana Vela Vela TELÉFONO: 3187883686  
C.C. 36'998.476 De: Ippiales Parentesco Hija

### DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro: \_\_\_\_\_

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

### ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos  SI  NO  
2. Ganadería  SI  NO  
3. Otros  SI  NO

### ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre  2. Carreteable   
3. Vía Pública   
4. Otro \_\_\_\_\_

### TOPOGRAFÍA

1. Plana  2. Montañosa  3. Ondulada  4. Escarpada   
FACHADA: Repellada  Estucada  Pintada  Sin acabados   
MUROS: Ladrillo  Bloque de concreto  Tapia  Prefabricado

### ANDEN

Concreto  Tierra  Tableta  N.A.

### CUBIERTA

Teja de barro  Losa  Eternit  Zinc

### ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo  Mampostería en bloque  Pórticos  Combinado  Otro N.A.  
PISOS: Baldosa  Concreto  Tierra  Madera  Cerámica  Otro \_\_\_\_\_

### CERRAMIENTO

Reja  Muro  No tiene  Postes de madera   
Alambre de púa  Cerramiento Vegetal  Postes de concreto  Otro \_\_\_\_\_

VoBo. Propietario \_\_\_\_\_

*Elisa Magdalena Vela Herrera*



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:  
13/07/2017

Versión: 01

### GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro Ninguno

### HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro Ninguno

### OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

Ninguno

### HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

### DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas

Otro Ninguno

### Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI  NO

2002 Aproximadamente.

### OBSERVACIONES ADICIONALES

Propietario manifiesta afectaciones por demolición de área requerida de su predio. Se encontraron en el interior del predio muros de cerramiento, una enramada y escombros de mata (estructura) demolida.

### FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presentan fallos las estructuras.

### CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

El área aledaña no presenta fallos o pérdida de banca, sin embargo presenta deslizamientos en la parte posterior

Para constancia firman quienes intervienen, a los

18 días del mes de Octubre de 2019

### PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Liliana Vela Vela

Cédula: 36.998.476

Teléfono: 318.7983686

### LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: José Rangel

Nombre: José Luis Rangel Suárez

Cédula: 1065.658.963

Cargo: Ingeniero Auxiliar

### REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Jorge Pérez Blanco

Cédula: 599.215

Cargo: Director Tramo 1.

### REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Vivienda ubicada al margen derecho de la actual vía panamericana.



El predio nos encontramos con una estructura demolida, ya que esta estaba ubicada en un área requerida.



Al costado izquierdo del predio nos encontramos con un muro de cerramiento en mampostería de ladrillo, con acabado en pintura el cual el propietario manifiesta afectaciones.



Propietario manifiesta agrietamiento en el muro lateral izquierdo de cerramiento.



Propietario manifiesta agrietamiento en el muro lateral izquierdo de cerramiento.



Muro de cerramiento lateral derecho, en mampostería de ladrillo, propietario nos manifiestan agrietamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Agrietamiento y desplome parcial del muro de cerramiento lateral derecho.



Instalación de polisombra en la parte posterior del predio.



Propietario manifiesta no se ha retirado todo el escombro de la demolición de la estructura.



Instalación de postes de concreto por parte del consorcio, delimita línea de compra.



Se evidencia deslizamiento del talud que colinda con el predio.



Se evidencia deslizamiento del talud que colinda con el predio.

ANEXO

El día 18 de octubre se realiza visita en el predio de la Señora Elisa Magdalena Vela Herrera, por solicitud de la misma.

La propietaria manifiesta que al momento de realizar la demolición del área requerida, se agrieta el muro de cerramiento en sus caras laterales, adicionalmente nos manifiesta que no se realizó por completo el retiro de escombros.

Se realiza registro fotográfico, donde se evidencia lo referido.

El propietario solicita la reparación de los daños y el retiro de escombros.

Rupa 3-0209, Latitud 1.025143, Longitud -77.466509



ANEXO