



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 27 12 19

No. DE ACTA 352

UNIDAD FUNCIONAL: UF 3

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 26 12 19 Inicial [] Seguimiento [X] Final []

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA [] MURO [] ACCESO [] OTRO lote baldío

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Iles VEREDA: El Porvenir

PR Inicial: [] PR Final: [] Margen: Derecho [] Izquierdo [X]

Dirección: Ripa 3-381 Nombre propietario: Irma Amparo Yandar Villota C.C 30'724.961

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Irma Amparo Yandar Villota TELÉFONO: 3154462208

C.C 30'724.961 De: Ipiales/Posto Parentesco: Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [] Administrador [] Otro: []

SERVICIOS PÚBLICOS:

- 1. Agua: SI [] NO [X]
2. Alcantarillado: SI [] NO [X]
3. Energía: SI [] NO [X]
4. Teléfonos: SI [] NO [X]
5. Gas: SI [] NO [X]
6. Tv satelital: SI [] NO [X]
7. Otro: SI [] NO [X]

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Vivienda [] 2. Comercial []
3. Institucional [] 4. Industrial []
5. Mixto [] 6. Educativo []
7. Recreacional [] 8. Baldío [X]
9. Residencial [] 10. Agropecuario []
11. Minero [] 12. Religioso []
8. Otro []

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos: SI [] NO [X]
2. Ganadería: SI [] NO [X]
3. Otros: SI [] NO [X]

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre [] 2. Carreteable [X]
3. Vía Pública []
4. Otro []

TOPOGRAFÍA

- 1. Plana []
2. Montañosa []
3. Ondulada [X]
4. Escarpada []
Repellada []
Estucada []
Pintada []
Sin acabados [X]
Ladrillo []
Bloque de concreto []
Tapia []
Prefabricado []

ANDEN

- Concreto []
Tierra []
Tableta []
N.A [X]
CUBIERTA: Teja de barro []
Losa []
Eternit []
Zinc []

ESTRUCTURA

- Mampostería en ladrillo []
Mampostería en bloque []
Pórticos []
Combinado []
Otro N.A []
PISOS: Baldosa []
Concreto []
Tierra []
Madera []
Cerámica []

CERRAMIENTO

- Reja []
Muro []
No tiene []
Postes de madera []
Otro N.A []
Alambre de púa []
Cerramiento Vegetal []
Postes de concreto []
VoBo. Propietario []

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro N.A

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro N.A

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
N.A

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro N.A

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

N.A

OBSERVACIONES ADICIONALES

Propietaria manifiesta construcción de alcantarilla en área no comprobada de los cuales se afecto cerromiento y se evidencia deslizamiento. Se adjuntan 37 fotografías y 1 video.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

N.A

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

Se evidencia deslizamientos.

Para constancia firman quienes intervienen, a los 27 días del mes de Diciembre de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Amparo Yandar V.
Nombre: Amparo Yandar Villota
Cédula: 30.724.961 Pasto
Teléfono: 315 446 22 08

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: José Rangel
Nombre: José Luis Rangel Suárez
Cédula: 1065 658.963
Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Jorge Perez Blanco
Cédula: 599.215
Cargo: Director Tramo 1

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Propietaria manifiesta la construcción del descole de una alcantarilla en su predio, el cual causa afectaciones de socavación y surcos en su terreno.



Nos indica que este descole se encuentra despues del lindero delimitado por postes en concreto.



La propietaria indica adicionalmente que en la parte posterior de su predio se presentan deslizamientos debidos a la obras de corte y nos señala un poste en concreto desplomado a causa de esto.



Se evidencia deslizamiento desde el terraplen que colinda con su predio , observamos material arrastrado en el interior de su terreno.

5

6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

7

8

9

10

11

12

ANEXO

El día 27 de Diciembre de 2019 se realiza visita técnica en el predio de la Señora Irma Amparo Yandar Villota por solicitud de la misma.

La propietario manifiesta que debido a obras por el sector se ha afectado su predio.

- * Nos refiere deslizamiento del terraplen que afecta su predio.
- * Nos indica deslizamiento del talud en la parte alta del predio
- * Nos manifiesta la construcción de una alcantarilla en área no comprada

Se realiza registro fotografico donde se evidencio lo referido.

La propietario nos manifiesta que en el predio de la rupa 3-381 donde se construyó alcantarilla aento con un área de 8×40 metros pero debido a dicha construcción queda con área no aprovechable.

El lindero del predio estaba delimitado por cerramiento en piedra y tambien se vio afectado.

La propietaria solicito una conciliación donde requiere por los daños en su predio un relleno en la zona colindante con la vía panamericana.

Latitud 1023878 , Longitud -77.487247

