



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 14 01 2020 No. DE ACTA 524
 UNIDAD FUNCIONAL: S-1 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 13 01 2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO
 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Tangua VEREDA: El Tambor
 PR Inicial: 22+700 PR Final: 22+710 Margen: Derecho Izquierdo
 Dirección: El tambor Nombre propietario: Jarol Luis Suarez C.C 12.955.761

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 NOMBRES Y APELLIDOS: Harol Luis Suarez TELÉFONO: 3167254714
 C.C 12.955.761 De: Pasto Parentesco propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
 Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCESIBILIDAD
1. Cultivos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	1. Servidumbre <input type="checkbox"/> 2. Carreteable <input type="checkbox"/>
2. Ganadería <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	3. Vía Pública <input checked="" type="checkbox"/>
3. Otros <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	4. Otro _____

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>
2. Montañosa <input checked="" type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input type="checkbox"/>	Pintada <input checked="" type="checkbox"/>	Tapia <input checked="" type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input checked="" type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro <u>Tapia</u>	Cerámica <input type="checkbox"/>	Alambre de púa <input type="checkbox"/>
		Cerramiento Vegetal <input type="checkbox"/>
		Postes de concreto <input type="checkbox"/>
		Otro _____

GRIETAS Y FISURAS	HUMEDADES	OTROS	HUNDIMIENTO DE PISOS
Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muro de contención <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>	
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input checked="" type="checkbox"/> Columnas <input type="checkbox"/>
Otro _____	Otro _____	<u>ninguno</u>	Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

1969 aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES :

se realiza visita de inspección a petición del propietario quien indica afectaciones nuevas respecto a las registradas en primer visita de seguimiento elaborada el 17 de julio de 2019.

Se entregan 120 fotografías y 1 video

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Grietas y fisuras en muros, de manera general en toda la vivienda

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

En el momento sin fallas ni deslizamientos

Para constancia firman quienes intervienen, a los 14 días del mes de enero de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Harol Luis Suarez
Cédula: 12.955.761
Teléfono: 316 7254714

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda
Cédula: 1085331915
Cargo: Ingeniera auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fachada frontal de la vivienda




Fachada lateral izquierda, presenta múltiples fisuras y grietas, el propietario manifiesta se ampliaron por el trabajo de maquinaria pesada




Grieta en muro de fachada posterior de la vivienda, el propietario manifiesta ampliación respecto a condición inicial por el trabajo de maquinaria pesada



Fisuras en piso de salón




Grieta en unión de muro posterior y muro lateral izquierdo de sala




Fisura en muro lateral izquierdo de salón

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fisura en muro frontal de salón



Grieta en muro de baño ubicado en parte externa de salón




Humedad en piso de área de bodega de subnivel



Fisuras y desprendimiento de repello en muro de área de bodega de subnivel



Humedad en piso de área de bodega de subnivel



Vidrio de ventana fracturado en muro de fachada frontal de vivienda en área de subnivel

ANEXO

El día martes 14 de enero del 2020 se realiza visita de seguimiento en la vivienda del señor Harold Suarez ubicada en la vereda el Tambor.

El propietario de esta vivienda manifiesta afectaciones en casi todas las áreas, esto debido a las fuertes vibraciones de maquinaria que labora frente a su propiedad. A continuación se detallan:

En las fachadas frontal, lateral izquierda y posterior indica fisuras y agrietamiento.

En área de subnivel humedad tanto en muros como en piso, esto debido según lo manifestado por el señor Harold Suarez a la filtración de agua que se dio cuando se construyó el canal para aguas lluvias ubicado frente a la vivienda.

En parte frontal se ubica un baño y una ducha, en ambos espacios se evidencian grietas considerables en esquinas de unión de muros.

Desde parte interna de salón se refiere múltiples fisuras en muro frontal y muro lateral izquierdo, además de grietas en unión de muro lateral izquierdo con muro frontal y con muro posterior.

Por otro lado, dentro de este mismo espacio se indica fisuras en piso el cual es en concreto

Finalmente, el propietario solicita la reconstrucción de su vivienda ya que considera se encuentra en malas condiciones e inestable, y que las reparaciones no son suficientes

• Coordenadas: $1^{\circ} 7' 42,5''$, $77^{\circ} 21' 53,75''$



ANEXO

