

ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 19 06 20

UNIDAD FUNCIONAL: JF 2

No. DE ACTA 166

Fecha comunicación de visita 18 06 20

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA MURO ACCESO OTRO Cultivo

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Iles VEREDA: Urbano

PR Inicial: 304800 PR Final: 304900 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Finca El Capdi Nombre propietario: Francisco Moya Pantoja c.c 12'982'253

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Florencio Benavides TELÉFONO: 3187477601
c.c 98'370.807 De: Iles Parentesco Arrendatario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		1. Vivienda	<input type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>Pipeto</u>	9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Tv satelital:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		8. Otro			

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Cebolla, Arveja</u>	ACCESIBILIDAD
2. Ganadería:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>9 cabezas</u>	1. Servidumbre <input checked="" type="checkbox"/> 2. Carreteable <input type="checkbox"/>
3. Otros:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Cuyes, Gallinas y Cerdos</u>	3. Vía Pública <input type="checkbox"/>
				4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

1. Plana	<input type="checkbox"/>	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
2. Montañosa	<input checked="" type="checkbox"/>	Repellada	Ladrillo	Concreto	Teja de barro
3. Ondulada	<input type="checkbox"/>	Estucada	Bloque de concreto	Tierra	Losa
4. Escarpada	<input type="checkbox"/>	Pintada	Tapia	Tableta	Eternit
		Sin acabados	Prefabricado	N.A	Zinc

ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo	<input type="checkbox"/>	PISOS	Baldosa	Reja	<input type="checkbox"/>	Alambre de púa	<input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque	<input type="checkbox"/>	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Muro	<input type="checkbox"/>	Cerramiento Vegetal	<input type="checkbox"/>
Pórticos	<input type="checkbox"/>	Tierra	<input type="checkbox"/>	No tiene	<input type="checkbox"/>	Postes de concreto	<input type="checkbox"/>
Combinado	<input type="checkbox"/>	Madera	<input type="checkbox"/>	Postes de madera	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro _____	
Otro <u>Adobe</u>		Cerámica	<input type="checkbox"/>	Otro _____		VoBo. Propietario	

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro N.A

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro N.A

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
N.A

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro N.A

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

N.A

OBSERVACIONES ADICIONALES

se encontrarán superficies de terreno sedimentadas, sacavaciones por escorrentías y se nos manifiesta afectación por cultivos, sin embargo para la fecha no se encontro evidencias.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

N/A

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

se evidencia deslizamientos de menor magnitud en zona aledaña

Para constancia firman quienes intervienen, a los 19 días del mes de Junio de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Luís Monereo-Benavides
Nombre: Luís Monereo-Benavides
Cédula: 98 340 807
Teléfono: 318 717 7601

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: José Rangel
Nombre: José Luis Rangel Suarez
Cédula: 1.065.658.963
Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Jorge Pérez Blanco
Cédula: 599.215
Cargo: Director Tramo 1

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Se observa socavación por escorrentías



Sedimentos arrastrados por escorrentías.



Parte de los sedimentos cuenta con una capa vegetal.



Identificación del corte CO 216.

5

6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

7

8

9

10

11

12

ANEXO

El día 19 de Junio de 2020 se realiza visita técnica en el predio del Señor Francisco Mayo Pantoja, atendiendo solicitud por presuntas afectaciones producto de los obras del corte CO 216.

Al realizar la inspección ocular en compañía del armero Señor Luis Florencio Benavides se encontro lo siguiente:

- * Restos de sedimentos arrastrados por escorrentías.
- * Canales de drenaje natural producidos por separación de flujo de agua.
- * El propietario manifiesto afectaciones en cultivo de frijol, sin embargo para la fecha estos no son visibles.

Conclusiones

Se verificarán con los registros de adelanto de obras, para concluir si el desarrollo de actividades del Corte CO 216 es responsable por dichas afectaciones.

El predio se encuentra a una distancia bastante retrada de las obras de corte.

Se realiza registro fotografico de lo referido.

Latitud 0.959901

Longitud -77.469014



ANEXO