
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNION DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGS		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 04/03/2020

Lugar: Vereda Porvenir - Iles



Nombre visitado: Carmen Benavides Ordoñez.

Objetivo de la visita: Realizar inspección ocular al predio de la Sra. Carmen Benavides Ordoñez

Aspectos tratados: La visita es atendida por el Señor Vicente Moran, familiar de la dueña del predio, quien manifiesta que por motivo de la construcción de la doble calzada, se cortó la vía de acceso al predio, por lo cual solicitan que se restablezca y garantice dicho acceso o se compre el predio en su totalidad.

Conclusiones: Se informa al Señor Vicente que su solicitud será remitida al área técnica para su correspondiente trámite.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: <u>Giovanna Cabrera</u>	Nombre: <u>Vicente Moran</u>
Firma: <u>Giovanna Cabrera</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
Cedula: <u>1.085.297.209 Pasto</u>	Cedula: <u>98370291 Iles</u>

 <p>ANI Agencia Nacional de Infraestructura</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 05/09/2014

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 04 / 03 / 2020
Lugar: Sector El Porvenir, Iles.

 <p style="text-align: right; font-size: small;">4/03/2020 1:41:49 p.m.</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">4/03/2020 1:34:05 p.m.</p>
Descripción: Predio de la Sra. Carmen	Descripción: Vía de acceso al predio.
 <p style="text-align: right; font-size: small;">4/03/2020 1:33:18 p.m.</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">4/03/2020 1:35:44 p.m.</p>
Descripción: Corte de la vía de acceso al predio.	Descripción: Afectación en la vía de acceso.