


Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES


Fecha de ingreso: 26 / 10 / 2018 Radicado de Ingreso: ESAUR 0646-18


Área responsable del trámite: Construcción Fecha de remisión: 26 / 10 / 2018

Avance en el trámite:
 Se realizó una visita a la vivienda del Sr. Tobias Reyes, quien manifestó que se observan fisuras en la parte lateral y que cuando trabaja la maquinaria se sienten vibraciones.
 Se le informó al Sr. Reyes que existe un acta de veindad inicial de su vivienda y que cuando finalicen los obras constructivas en la zona se diligenciará un acta de veindad Final.

Fecha de respuesta: 27 - Octubre - 2018 Radicado de salida: ESAUR 0646-18

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Estado del requerimiento	Abierto <input type="checkbox"/>	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: Se observa que entre la vivienda y la Vía Panamericana existe un talud de tierra, el cual no ha tenido alteraciones como caída de material.
 Por otra parte el peticionario solicita que mejoren la limpieza de la vía en la zona.
 Firma Tobias Reyes.
 Anexos: Se anexa Registro Fotográfico

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoria que verifica:
Nombre: <u>Monanelly Mejía</u>	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cédula: <u>64'828'123 P.1</u>	Cédula:
Fecha revisión: <u>05/10/18</u>	