

Fecha de elaboración: 29 01 2020 No. DE ACTA 277
 UNIDAD FUNCIONAL: 5-2 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 24 01 2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA 1 MURO ACCESO OTRO Cultivo
 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Pasto VEREDA: Fray Ezequiel Alto
 PR Inicial: 35 + 460 PR Final: 35 + 515 Margen: Derecho X Izquierdo
 Dirección: Fray Ezequiel - Km 6 Nombre propietario: Mario Fernando Otero C.C 98.392.950

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Mario Fernando Otero Myrama TELÉFONO: 313 732 0473
 C.C 98.392.950 De: Pasto Parentesco Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro <u>Agrícola</u>

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos SI NO
 2. Ganadería SI NO
 3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre 2. Carreteable
 3. Vía Pública
 4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

1. Plana
 2. Montañosa
 3. Ondulada
 4. Escarpada

FACHADA

Repellada
 Estucada
 Pintada
 Sin acabados

MUROS

Ladrillo
 Bloque de concreto
 Tapia
 Prefabricado

ANDEN

Concreto
 Tierra
 Tableta
 N.A

CUBIERTA

Teja de barro
 Losa
 Eternit
 Zinc

ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo
 Mampostería en bloque
 Pórticos
 Combinado
 Otro _____

PISOS

Baldosa
 Concreto
 Tierra
 Madera
 Cerámica

CERRAMIENTO

Reja
 Muro
 No tiene
 Postes de madera
 Otro _____
 Alambre de púa
 Cerramiento Vegetal
 Postes de concreto
 Otro _____

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
 SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

OBSERVACIONES ADICIONALES :

Se entregan 6 fotografias.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No aplica

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

Se evidencia área aledaña sin fallas ni perdida de banca

Para constancia firman quienes intervienen, a los 29 días del mes de enero de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Mario Fernando Ojeda Alvarado
Cédula: 98392950. pasto.
Teléfono: 313 7320473.

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda
Cédula: 1085331915
Cargo: Ingeniera auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Predio del señor Fernando Otero



Descole de alcantarilla existente desde la cual en el mes de octubre del 2019 se condujo el agua que presuntamente afecto el terreno



Descole canalizado actualmente, debido al acceso que se le construyo en el predio se instalo tubería PVC corrugada



Descole de alcantarilla que pasa por parte superior del predio, actualmente ya esta debidamente canalizado



Firma de acta de seguimiento por parte de propietario del predio, el señor Fernando Otero



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

7

8

9

10

11

12

ANEXO

El día miércoles 29 de enero de 2020 se realiza visita técnica de seguimiento en el predio del señor Mario Fernando Otero, en atención a la solicitud presentada y radicada el 26 de diciembre de 2019, en la cual se manifiesta presuntos daños a cultivos y capa vegetal del terreno.

El señor Mario Otero indica que las afectaciones en su predio sucedieron a partir del mes de octubre, debido a que no se canalizó adecuadamente el descole de alcantarilla existente y por las fuertes lluvias de esa época, se filtró toda esta misma, causando daño en cultivo de cilantro por el exceso de humedad y por otro lado, por la fuerte escorrentía se llevó parte de material de la capa vegetal del terreno.

En el momento de esta inspección no se observa lo anteriormente referido por el propietario del predio, ya que actualmente se ha adecuado tanto el acceso al predio como la canalización del descole de alcantarilla y así mismo también ha variado los cultivos, ya que en su mayoría estos son transitorios.

Finalmente, el señor Mario Otero manifiesta que su mayor afectación es la pérdida de capa vegetal - capa fértil del terreno, por lo cual solicita una indemnización para el volver a traer material y preparar nuevamente el predio.

Se aporta por parte del propietario un registro fotográfico y de video como material de soporte de lo ocurrido.

• Coordenadas: 1. 17881, - 77. 28549



ANEXO