

Ubicación: Campamento Tangua



El día 06-02-2018 la señora Beatriz Puchana de la cruz Solicita hacer un cata de seguimiento a vivienda ubicada En Pr 14+330 – 14+370, “campamento Tangua”, la propietaria Manifiesta que a causa del trabajo realizado en campamento, Mas exactamente por paso de vibro-compactador se fracturaron Los vidrios de las dos ventanas en habitación 1 y 2 ubicadas en Zona posterior, también expresa que columna ubicada en zona Izquierda de fachada a sufrido desprendimiento de pañete.

1. En la visita y analizando el acta de vecindad inicial realizada el día 08-02-2018 se encuentra que los vidrios mencionados se encontraban en buen estado.
2. La Columna a la que hace referencia la propietaria ya presentaba desprendimiento de pañete y exposición de acero de refuerzo, esto se le comunica a la propietaria la cual responde que es consiente que la columna ya presentaba estas fallas pero que estas aumentaron a causa del trabajo en campamento.

Se anexa fotografías tomadas antes en acta inicial y fotografías de el día de la visita en para acta de seguimiento.

Fotografías acta inicial 08-02-2018



Fotografías acta de seguimiento 02-06-2018

