



CONCESIONARIA VIAL
UNIÓN DEL SUR

ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 20 11 19 No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF 4 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 20 11 19 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Tangua VEREDA: Corazón de Jesús

PR Inicial: PR Final: Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Nombre propietario: C.C

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Bianca Argelia Timara U. TELÉFONO: 3153420685

C.C 27.486.031 De: Tangua Parentesco Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	8. Otro <input type="text"/>

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
2. Ganadería <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
3. Otros <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<u>MAYONOS</u>

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre <input type="checkbox"/>	2. Carreteable <input type="checkbox"/>
3. Vía Pública <input checked="" type="checkbox"/>	
4. Otro <input type="text"/>	

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Ondulada <input checked="" type="checkbox"/>	Pintada <input checked="" type="checkbox"/>	Tapia <input type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input checked="" type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input checked="" type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro <u>Adoba</u>	Cerámica <input type="checkbox"/>	Otro <input type="text"/>

Alambre de púa Cerramiento Vegetal Postes de concreto Otro

VoBo. Propietario

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro W/A

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro N/A

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
N/A

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No
DESPLAZAMIENTOS
Muros Columnas
Otro N/A

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

1979 Aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza inspección con el equipo estructural y especialidad para determinar los defectos causados por el consorcio SH.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

NO presenta fallas estructurales considerables.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

NO existen áreas con deslizamientos o fallas

Para constancia firman quienes intervienen, a los 20 días del mes de Noviembre de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Blanca Eimand
Nombre: Blanca Eimand
Cédula: 27486031
Teléfono: 3235226675

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
Nombre: Erik Rojas
Cédula: 1.116.549.634
Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinosa León
Cédula: 819631
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

ANEXO


El día Miércoles 20 de Noviembre de 2019, se realiza visita técnica especializada con el ingeniero Manuel Oracio López, donde se determinará las condiciones de la vivienda y si las fisuras manifestadas por la propietaria son causadas por el consorcio Sh.

Durante el proceso de inspección se identifica lo siguiente.

1. Se realiza la inspección con el equipo especializado y se determina varias fisuras causadas por el consorcio Sh, las cuales están ubicadas en el muro posterior de la vivienda, habitación 1 y habitación 2.

2. Los ingenieros especialistas sugieren la renovación de un paso de tubería que se encuentra en la vía panamericana, esto para evitar el asentamiento diferencial de la vivienda.

Blanca Eimania



MANUEL LOPEZ



Erik Rojas



ANEXO