



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 02 11 2019

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 30 10 2019

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Yacuanquer VEREDA: Inantaz Bajo

PR Inicial: _____ PR Final: _____ Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Inantaz Bajo Nombre propietario: Angélica Palbon C.C. 27547627

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Luz María Angélica Villota Palbon TELÉFONO: 3112543494

C.C. 27547627 De: Yacuanquer Parentesco Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		1. Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>Pozo Saphio</u>	3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Pipera</u>	9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input type="checkbox"/>
6. Tv satelital	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		8. Otro			

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Cafa</u>
2. Ganadería	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
3. Otros	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Pollo</u>

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Carreteable	<input type="checkbox"/>
3. Vía Pública	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. Otro			

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

1. Plana	<input type="checkbox"/>	Repellada	<input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro	<input type="checkbox"/>
2. Montañosa	<input checked="" type="checkbox"/>	Estucada	<input type="checkbox"/>	Bloque de concreto	<input type="checkbox"/>	Tierra	<input type="checkbox"/>	Losa	<input type="checkbox"/>
3. Ondulada	<input checked="" type="checkbox"/>	Pintada	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapia	<input type="checkbox"/>	Tableta	<input type="checkbox"/>	Eternit	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Escarpada	<input type="checkbox"/>	Sin acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	Prefabricado	<input type="checkbox"/>	N.A	<input type="checkbox"/>	Zinc	<input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>	Baldosa	<input checked="" type="checkbox"/>	Reja	<input type="checkbox"/>	Alambre de púa	<input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque	<input type="checkbox"/>	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Muro	<input type="checkbox"/>	Cerramiento Vegetal	<input type="checkbox"/>
Pórticos	<input type="checkbox"/>	Tierra	<input type="checkbox"/>	No tiene	<input checked="" type="checkbox"/>	Postes de concreto	<input type="checkbox"/>
Combinado	<input type="checkbox"/>	Madera	<input type="checkbox"/>	Postes de madera	<input type="checkbox"/>	Otro	
Otro		Cerámica	<input type="checkbox"/>	Otro		VoBo. Propietario	

GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas

Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

1990 Aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Primera acta de seguimiento

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta fallas estructurales graves

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

No existen áreas con deslizamientos o fallas

Para constancia firman quienes intervienen, a los 02 dias del mes de Noviembre de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]

Nombre: _____

Cédula: 275472157

Teléfono: _____

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]

Nombre: Ent Egos

Cédula: 1116549.634

Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____



Estado actual de la estructura 2 dedicada para cocina. Se encuentra un espacio de un solo nivel, construido en mampostería de ladrillo con porticos de concreto reforzado.



La estructura 2 cuenta con una cubierta en fibrocemento ondulado que presenta deterioro natural. Además, en la imagen se observa la ubicación de la alcantarilla



En el interior de la estructura 2, podemos observar un piso en concreto que presenta irregularidades superficiales, desgaste natural y desprendimiento del material.









En la estructura 1 o la vivienda se observa el movimiento de varias tejas de fibrocemento ondulado, esto causado aparentemente por las vibraciones de maquinaria pesada.



Tejas movidas en habitación 2.



Tejas movidas en habitación 3.



ANEXO

El día Sábado 02 de Noviembre de 2019, se realiza visita técnica ocular a la vivienda de la Señora Luz María Angélica Villota Pabón, que por medio de un decreto de Partición manifiesta afectaciones en su vivienda debido al desdote de una alcantarilla. Además, manifiesta el movimiento de los techos de la vivienda, debido a las vibraciones de la maquinaria pasada.

Durante el proceso de inspección se identifica lo siguiente:

1. Se evidencia desdote de alcantarilla, dirigido hacia la vivienda donde se observa inundaciones y riesgo interactivo de inundación cada vez que llueva.

El propietario manifiesta como solución la rehabilitación de la estructura 2, la cual es dedicada para cocina.

2. El caso de la Señora Luz María Pabón se remitirá al área encargada para que se determine una solución con respecto al desdote de la alcantarilla.

3. Se evidencia el movimiento de techos en la vivienda, las cuales serán ubicados en su sitio. El movimiento de los techos fue causado por las vibraciones generadas por la maquinaria pasada.

COORDENADA

1.053785 ; -77.434073

Anexo. Estado de la estructura 2, dedicado para cocina.

-La estructura 2 esta compuesta por un andén y la cocina. El andén es construido en concreto y presenta desgaste natural.

-Las muros exteriores como los interiores son en mampostería

ANEXO


de ladrillo, sin acabados y presentan desgaste natural.

- El piso en el interior de la cocina es un concreto, el cual presenta irregularidades superficiales, desgaste natural y desprendimientos de material superficial.

- Se encuentra con una ventana de marcos metálicos, sin vidrios y una Puerta de madera con desgaste natural.

- La cubierta es un tejado de fibrocemento ondulado, que presenta deterioro natural y es apoyada en travasiones de madera colita que también presentan deterioro natural.

ESQUEMA:



Guerschic Villarreal