



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 16 11 2019

No. DE ACTA 572-1

UNIDAD FUNCIONAL: 4

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 15 11 2019 Inicial [] Seguimiento [X] Final []

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA [X] MURO [] ACCESO [] OTRO []

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Tangua VEREDA: B/ corazón de Jesús

PR Inicial: 13 + 450 PR Final: 13 + 500 Margen: Derecho [X] Izquierdo []

Dirección: la 'Y' tangua Nombre propietario: Luis Laureano Timana C.C 98.325.333

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Laureano Timana TELÉFONO: 3216984646

C.C 98.325.333 De: Tangua Parentesco Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [] Administrador [] Otro: []

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Agua: [X] SI [] NO
2. Alcantarillado: [X] SI [] NO
3. Energía: [X] SI [] NO
4. Teléfonos: [] SI [X] NO
5. Gas: [X] SI [] NO
6. Tv satelital: [] SI [X] NO
7. Otro: [] SI [X] NO

- 1. Vivienda [X]
2. Comercial [X]
3. Institucional []
4. Industrial []
5. Mixto []
6. Educativo []
7. Recreacional []
8. Baldío []
9. Residencial []
10. Agropecuario []
11. Minero []
12. Religioso []
8. Otro []

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos [X] SI [] NO Tomate
2. Ganadería [X] SI [] NO
3. Otros [] SI [X] NO

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre []
2. Carreteable []
3. Vía Pública [X]
4. Otro []

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

- 1. Plana [] Repellada [X] Ladrillo [X]
2. Montañosa [X] Estucada [] Bloque de concreto []
3. Ondulada [] Pintada [X] Tapia []
4. Escarpada [] Sin acabados [] Prefabricado []

- Concreto [] Teja de barro []
Tierra [] Losa []
Tableta [X] Eternit [X]
N.A [] Zinc [X]

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

- Mampostería en ladrillo [X] Baldosa [] Reja [] Alambre de púa []
Mampostería en bloque [] Concreto [] Muro [] Cerramiento Vegetal []
Pórticos [] Tierra [] No tiene [] Postes de concreto []
Combinado [] Madera [] Postes de madera [X] Otro []
Otro [] Cerámica [X] Otro []

VoBo. Propietario

[Signature]

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

1991

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza visita técnica de seguimiento en atención a solatud presentada por propietario.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Fisuras y grietas en muros y piso que se especifican en anexos

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

En el momento se evidencia área aledaña sin deslizamientos

Para constancia firman quienes intervienen, a los 16 días del mes de noviembre de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Luis L. Jimena
Cédula: 98325-333
Teléfono: 3216984646

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda
Cédula: 1085331915
Cargo: Ingeniera auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA


Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




Fachada frontal de la vivienda



Sala, propietario refiere grietas en muro posterior, muro lateral derecho y en unión de este mismo con muro frontal, sin embargo de acuerdo al acta inicial son preexistentes y no han variado



Grieta en parte superior de muro lateral derecho de sala



Grieta en unión de muro lateral derecho y muro frontal en sala




Fisuras en muro lateral derecho de cocina, de acuerdo al acta inicial también son pre existentes y no han variado



Habitación 1, propietario indica grietas en unión de muro frontal con muros laterales, de acuerdo al acta inicial también son pre existentes y no han variado

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Grieta en unión de muro frontal y muro lateral derecho de habitación 1




Estadero, propietario manifiesta afectación en 3 ventanas y piso



Ventanas con piezas de acrílico fracturadas



Grieta en piso de estadero, propietario manifiesta ampliación y desnivel en esta zona



Fisuras en piso de estadero, de acuerdo al acta inicial esto es pre existente

12

ANEXO

El día sábado 16 de noviembre de 2019 se realiza visita técnica de seguimiento en la vivienda del señor Luis Laureano Timana en atención a la solicitud previamente manifestada.

El propietario de la vivienda refiere afectaciones en muros, piso y ventanas en diferentes espacios de la construcción. A continuación, se especifica lo indicado por el señor Luis Timana,

- Sala: grieta en unión de muro frontal y muro lateral derecho. En muro lateral derecho refiere ampliación de fisura en parte superior cerca a puerta en madera.
- Cocina: Fisuras en muro lateral derecho
- Habitación 1: Grieta en unión de muro frontal y muro lateral derecho y fisura en unión de muro frontal con muro lateral izquierdo
- Estadero : piso con fisuras, grieta y desnivel. En muro de costado derecho 3 ventanas con piezas de acrílico fracturadas, esto debido a golpes de manguera de polietileno instalada por el área de redes del consorcio.

Una vez finalizada la inspección, se procede con la verificación con registros fotográficos y de video del acta de vecindad inicial con lo cual se puede establecer que:

- las grietas y fisuras en muros son pre existentes, es decir se encontraban desde antes de iniciar las actividades constructivas para la doble calzada.
- los vidrios o piezas de acrílico de ventanas son afectaciones recientes



ANEXO

- En el piso de estadero se puede evidenciar que fisuras son pre existentes, sin embargo se observa un pequeño destivel en parte frontal.

Finalmente, el propietario de la vivienda solicita la reposición de piezas de acrílico afectadas y reparación de área de piso afectada también en el estadero.

- Coordenadas: 1.094 732, - 77. 398660

- Esquema:

