

Formulario: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Radicado: R-02-2020111702987

Fecha: 17/11/2020 11:56:14 a. m.

Usuario: info

PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR

DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: N/A

Fecha generación: 17/11/2020 11:59:37 a. m.



R-02-2020111702987

---

*“PARA VOLVER A CREER”*

Tangua, 17 de noviembre de 2020

Señor:

**GERMAN DE LA TORRE LOZANO**

Gerente general

Concesionaria Unión Vial del Sur S.A.S

Pasto – Nariño

Ref.: Solicitud revisión obras complementarias para el control de erosión de taludes.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta las labores adelantadas por la Concesionaria Unión Vial de la Sur S.A.S en el barrio Corazón de Jesús, sector “Pollos Rio”, se solicita realizar la prolongación de las aletas existentes, así como la construcción de un dissipador de energía, con el fin de conducir el agua proveniente desde el nivel superior del descole manteniendo la energía cinética constante, y a su vez disipar la energía de flujo de forma gradual.

Con el fin de evitar erosión a los taludes en los predios existentes, los cuales se ven afectados por el desbordamiento de este cauce, y, teniendo en cuenta que las obras realizadas por ustedes aumentaron el caudal, causando perjuicios aguas abajo del descole de la alcantarilla, problema que no existía antes de realizar la intervención a la vía; es necesario la construcción de un canal escalonado, que permita minimizar la afectación presente, tal cual como se realizó en el sector de la vía panamericana donde se encuentra ubicada la policía de aduana. (anexo imágenes de la construcción).

En virtud de lo anterior, se solicita de manera respetuosa se atienda la presente solicitud lo más pronto posible.

### ANEXOS


- Imagen de la alcantarilla construida.
- Imagen del lugar donde se realiza el descole de la alcantarilla.
- Imagen de la construcción realizada en el sector donde se encuentra ubicada la policía de aduana.

*“PARA VOLVER A CREER”*

Alcantarilla construida.



Descole de la alcantarilla. (Se observa que es el lugar de descole es pequeño, por lo cual al recibir gran cantidad de cauce se presentarán perjuicios, y teniendo en cuenta la temporada de invierno los daños serán de mayor magnitud)



*“PARA VOLVER A CREER”*

Construcción de disipador por sector donde se ubica la policía de aduana. (se toma como ejemplo para la construcción de uno similar para la presente solicitud). Se aclara no sería en la misma longitud, puesto que el área de la alcantarilla en mención en menor, solamente se utiliza como evidencia de que si se construyeron obras similares.



Cordialmente,



**DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ LÓPEZ**  
Gerente EMPOTANGUA