

PROCESO

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE **TRANSPORTE**

SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS,

RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS

Código: GCSP-F-135

Versión: 001

Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha de ingreso: 27/01:/ 2021	Radicado de Ingreso: 63 Au 0035-21
Área responsable del tramite: CSA	Fecha de remisión: 27-/ 01/ 2021

Avance en el trámite:

EN LA UIVIENDA DE LA SEA. MARIA TERESA CARLOSAMA, SE HIZO LA REPARACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO EN LADRILLO, EL LUAL PRESENTABA UN DESPRENDIMIENTO, ADEMÁS SE REPARÓ. LA COLUMNA DE ACCESO A LA VIVIENDA. ES DECIR, POR PARTE DEL AREA PREDIA SE FINALIZAN LAS REPARACIONES Y LA PROPIETARIA PIRMA EL ACIA DE VECINDAD DE CIERRE ,

Radicado de salida: 65 AUR 0035 21 Fecha de respuesta: 17 - MARZO - ZQ 1 Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario No Si <u>X</u> Cerrado Abierto

Estado del requerimiento ×

Observaciones:

SE LE EXPLICA A LA PROPIBITARIA. QUE CON LA TUCENITRA RESIDENT DE OBRA SE ACORDÓ REALIZAR OTRA VISITA DE ENOPERCIÓN POR ET DONLD DET WELDSAMIFAND DR WCCORD. * Maria Carlosama Torres

Anexos: PEGISTRO FOTOGRAFICO.

	Profesional Social Interventoria que Verifica:
Profesional Social Concesionario:	Nombre:
Nombre.	Firma:
Firma: Stock of T	Cédula:
Cedula.	
Fecha revisión: DD/MM/AA	

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. PBX: 4848860- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 Página 1 de 1



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR Código: GCSP-F-133

Versión: 002

Fecha: 13/04/2018

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 17/03 / 2021

Lugar: Barrio Bolívar - Tangua





Con la ingeniera del área predial se hizo seguimiento a la GSAU 0035-21 de la Sra. María Teresa Carlosama Torres, verificando que se hizo la reparación del muro de cerramiento en ladrillo y la reparación de la columna de entrada de la vivienda.



