



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 07 10M 2020A

UNIDAD FUNCIONAL: 1,3

No. DE ACTA 296

Fecha comunicación de visita 07/10/2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Ipiales VEREDA: San Juan

PR Inicial: _____ PR Final: _____ Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: San Juan Nombre propietario: Sergio Benito Mallama Bolanos C.C. 87'711.733

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
NOMBRES Y APELLIDOS: Sergio Benito Mallama Bolanos TELÉFONO: 3154514820
C.C. 87'711.733 De: Ipiales Parentesco Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>pipeta</u>	_____	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCESIBILIDAD
1. Cultivos <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1. Servidumbre <input type="checkbox"/> 2. Carreteable <input type="checkbox"/>
2. Ganadería <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3. Vía Pública <input checked="" type="checkbox"/>
3. Otros <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4. Otro _____

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input checked="" type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input checked="" type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input type="checkbox"/>	Pintada <input checked="" type="checkbox"/>	Tapia <input checked="" type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/> Alambre de púa <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input checked="" type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/> Cerramiento Vegetal <input type="checkbox"/>
Pórticos <input type="checkbox"/>	Tierra <input checked="" type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/> Postes de concreto <input type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/> Otro _____
Otro _____	Cerámica <input type="checkbox"/> Otro _____	

Sergio Benito Mallama Bolanos
VóBo. Propietario

ANEXO

El día 07 de octubre del año 2020 se realiza visita a la vivienda del señor Sergio Benito Mallama con el fin de realizar inspección visual a la vivienda, la visita es atendida por el propietario

Manifestaciones del propietario: debido a un choque de una volqueta con el sardinel causo daño en este y en uneta lo cual causo un desvío de aguas causando infiltración de esta hacia su vivienda, lo que causo daño en muros con despiece.

Inspección visual: se visita vivienda la cual tiene un subnivel, se encuentra construcción de muro de contención en concreto, se evidencia humedad en muro lateral derecho de fachada con presencia de moho y desprendimiento de repello

Conclusion: se puede determinar que los daños son presuntamente causados por el consorcio, se hará compensación con materiales por los daños causados a la vivienda, además se enviará solicitud al área encargada para arreglo de sardinel con el fin de no seguir infiltrando agua a la vivienda

Coordenadas:

$0^{\circ}53'29''N$

$77^{\circ}32'56''W$