



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 10 11 2020

No. DE ACTA 233

UNIDAD FUNCIONAL: 2.0

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 10/10/2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Cantadero VEREDA: Ospina Pérez

PR Inicial: 26 + 390 PR Final: 26 + 394 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Ospina Pérez Nombre propietario: Darwin German Coral C.C. 1.084.846.998

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Ingrith Karina Cruz Vitery TELÉFONO: 386934012

C.C. 1.087.673.028 De: Jes. Parentesco Esposa

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: Esposa

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> | 2. Comercial <input type="checkbox"/> |
| 2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3. Institucional <input type="checkbox"/> | 4. Industrial <input type="checkbox"/> |
| 3. Energía: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5. Mixto <input type="checkbox"/> | 6. Educativo <input type="checkbox"/> |
| 4. Teléfonos: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 7. Recreacional <input type="checkbox"/> | 8. Baldío <input type="checkbox"/> |
| 5. Gas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 9. Residencial <input type="checkbox"/> | 10. Agropecuario <input type="checkbox"/> |
| 6. Tv satelital: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 11. Minero <input type="checkbox"/> | 12. Religioso <input type="checkbox"/> |
| 7. Otro: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 8. Otro <input type="checkbox"/> | |

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Cultivos: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>especies menores.</u> | 1. Servidumbre <input checked="" type="checkbox"/> | 2. Carreteable <input type="checkbox"/> |
| 2. Ganadería: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>ganado.</u> | 3. Vía Pública <input type="checkbox"/> | |
| 3. Otros: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 4. Otro <input type="checkbox"/> | |

TOPOGRAFÍA

- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
| 1. Plana <input type="checkbox"/> | FACHADA | MUROS | ANDEN | CUBIERTA |
| 2. Montañosa <input checked="" type="checkbox"/> | Repellada <input checked="" type="checkbox"/> | Ladrillo <input type="checkbox"/> | Concreto <input type="checkbox"/> | Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Ondulada <input type="checkbox"/> | Estucada <input type="checkbox"/> | Bloque de concreto <input type="checkbox"/> | Tierra <input checked="" type="checkbox"/> | Losa <input type="checkbox"/> |
| 4. Escarpada <input type="checkbox"/> | Pintada <input checked="" type="checkbox"/> | Tapia <input checked="" type="checkbox"/> | Tableta <input type="checkbox"/> | Eternit <input type="checkbox"/> |
| | Sin acabados <input type="checkbox"/> | Prefabricado <input type="checkbox"/> | N.A <input type="checkbox"/> | Zinc <input type="checkbox"/> |

ESTRUCTURA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/> | PISOS | Reja <input type="checkbox"/> | CERRAMIENTO |
| Mampostería en bloque <input checked="" type="checkbox"/> | Baldosa <input type="checkbox"/> | Muro <input type="checkbox"/> | Alambre de púa <input type="checkbox"/> |
| Pórticos <input type="checkbox"/> | Concreto <input type="checkbox"/> | No tiene <input checked="" type="checkbox"/> | Cerramiento Vegetal <input type="checkbox"/> |
| Combinado <input type="checkbox"/> | Tierra <input type="checkbox"/> | Postes de madera <input type="checkbox"/> | Postes de concreto <input type="checkbox"/> |
| Otro <input type="checkbox"/> | Madera <input checked="" type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> |
| | Cerámica <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> | VoBo. Propietario <input type="checkbox"/> |

*Karina Cruz

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

80 años aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Vivienda de un solo nivel, ubicada en corte 202 y terraplen 203, vivienda presenta fisuras y desprendimiento de revello, cocina presenta riesgo colapso de su muro frontal y lateral derecho, en la vivienda viven niños menores a 10 años. se anexan 58 registros fotograficos

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

presenta grietas y fisuras. en muro lateral derecho de la cocina.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

Se evidencia perdida de banca en zona lateral derecha de la vivienda, como tal en la cocina

Para constancia firman quienes intervienen, a los 10 días del mes de octubre de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Karina Cruz
Nombre: Ingrith Karina Cruz
Cédula: 1087673028
Teléfono: 3186934012.

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Sofia Remo
Nombre: Sofia Stephany Remo Santander
Cédula: 1.085.284.990.
Cargo: Ingeniera Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Jorge Perez Blanco
Cédula: 599215.
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fachada principal de vivienda



Grieta en muro lateral derecho de fachada



Múltiples grietas y fisuras en muro lateral de fachada (cocina)



Separación entre muro de habitación y cocina



Separación entre muro de habitación y cocina



Múltiples fisuras en muro lateral derecho parte superior (cocina)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




Fisuras en muro de cocina





Grieta en muro lateral derecho de cocina



Grieta en piso de cocina



Firma de seguimiento



ANEXO

El día 10 de octubre del año 2020 se realiza visita a la vivienda de la señor Darwin German Coral, la visita es atendida por la esposa Karina Cruz, se realiza visita con el fin de realizar inspección visual a la estructura de la vivienda

Manifestaciones de la propietaria: debido a las vibraciones de la maquinaria su vivienda se miro afectada debido a que presenta fisuras, grietas. en muros de su vivienda, propietaria solicita solución a su afectación

Inspección visual:

Fachada: presenta desprendimiento de revello en puerta de acceso a vivienda, en fachada de cocina presenta grietas de tipo longitudinal y transversal.

Fachada lateral derecha presenta multiples fisuras de tipo longitudinal, parte baja de la ventana presenta fisura transversal, ademas fisura longitudinal desde uigi en madera hasta piso, muro posterior presenta fisura donde antes habia una ventana

Cocina: piso presenta multiples fisuras. presenta un desnivel hacia el lado derecho se encuentra separación de muro de fachada con el muro lateral izquierdo, muro lateral izquierdo presenta multiples fisuras, ademas de grietas y desprendimiento de revello. (cocina presenta riesgo de colapso)

Habitación: presenta movimiento de tejas, fisuras en muro de tipo longitudinal y transversal

Conclusion: una vez realizada la inspección visual se evidencia que la cocina tiene riesgo de colapso, se sugiere reubicación de las personas que habitan la vivienda.

coordenadas:

0° 56' 18" N

77° 30' 10" W

* Karina Cruz

* 1087673028.

ANEXO

