

ANEXO 1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA







ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017
Versión: 01

Fecha de elaboración: 30 10 2017
UNIDAD FUNCIONAL: V.A. 2
Fecha comunicación de visita: 30 10 2017
TIPO DE ACTA DE VECINDAD: Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Bombaco VEREDA: Esperanza Pérez
PR Inicial: _____ PR Final: _____ Margen: Derecho Izquierdo
Dirección: Esperanza Pérez Nombre propietario: Claydys Patricia Mora Restrepo CC 1084846122

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
NOMBRES Y APELLIDOS: Claydys Patricia Mora Restrepo TELÉFONO: 3154354040 - 3225290484
CC 1084846122 De: Bombaco Parentesco: Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

- 1. Agua: SI NO
- 2. Alcantarillado: SI NO
- 3. Energía: SI NO
- 4. Teléfonos: SI NO
- 5. Gas: SI NO
- 6. Tv satelital: SI NO
- 7. Otro: SI NO

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Vivienda
- 2. Comercial
- 3. Institucional
- 4. Industrial
- 5. Mixto
- 6. Educativo
- 7. Recreacional
- 8. Baldío
- 9. Residencial
- 10. Agropecuario
- 11. Minero
- 12. Religioso
- 8. Otro

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos SI NO
- 2. Ganadería SI NO
- 3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre
- 2. Carreteable
- 3. Vía Pública
- 4. Otro

TOPOGRAFÍA

- 1. Plana
- Montañosa
- Ondulada
- Escarpada

FACHADA

- Repellada
- Estucada
- Pintada
- Sin acabados

MUROS

- Ladrillo
- Bloque de concreto
- Tapia
- Prefabricado

ANDEN

- Concreto
- Tierra
- Tableta
- N.A.

CUBIERTA

- Teja de barro
- Losa
- Eternit
- Zinc

CONSTRUCCIÓN

- Postería en ladrillo
- Postería en bloque
- do
- Cerámica

PISOS

- Baldosa
- Concreto
- Tierra
- Madera
- Cerámica

CERRAMIENTO

- Reja
- Muro
- No tiene
- Postes de madera
- Otro
- Alambre de púa
- Cerramiento Vegetal
- Postes de concreto
- Otro



UNIÓN DEL SUR

ACTA DE VECINDAD

Fecha de Emisión: _____
Número de: _____

GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

Otro

HUNDIMIENTO DE PISOS

SI NO

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas

Otro

Preguntas de la edificación:

¿Su construcción cuenta con permiso de Planeación? SI NO

¿Su construcción cuenta con diseño Estructural? SI NO

¿Que fecha fue construida esta estructura?

9 de mayo de 2012

OBSERVACIONES ADICIONALES

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS

Dolor en codo y separación de viga

CONDICIONES ACTUALES DEL AREA ALDEANA (servicios, calles, pendiente de banquetas, etc.)

Dolor en codo de concreto

Para constancia firman quienes intervinieron, a los

30 días del mes de abril de 2012

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Teléfono: _____

LIDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

REPRESENTANTE CONSORCIO SN

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

HOJA ____ DE ____

HOJA ____ DE ____



UNIÓN DEL SUR

ACTA DE VECINDAD

Fecha Emisión: 11/07/2021

Fecha Aplicación: 11/07/2021

Versión: 01

ANEXO

El día sábado 30 de octubre de 2021 se realizó visita técnica en las viviendas del sector Ciudad Nueva con el fin de elaborar cédula de vecindad.

En la inspección realizada se evidencian diferentes deficiencias debido a desplazamiento que se genera en la zona NT-254, a continuación se describen los hechos:

Vivienda de 1 Nivel con cubierta en teja de eternit presente Alapso total, igual que estructuras independientes como baños, cocina, tanque de almacenamiento.

Se evidencian acumulación masiva de material de desecho, escombros de maderas y cubiertas casi como montañas, por otro lado en el predio existe un cultivo de un área de 2,500m² con cultivo de papaya, en un área aproximada de 2000m², la separación entre cercas es de 1m, se encuentran entre plantas de papa, cebolla, se tienen 2 matas de vaina, 30 plantas de tomate de árbol y 20 semillas, 10 matas de papaya, 80 calabazas de patiso, 4 calabazas de pepino, 4 de Arbutum, 3 calabazas de calabaza, 1 matita de cilantro.


Las deficiencias referidas son por motivo de las actividades de obras de la zona NT-254.

Propietarios solicitan suministrar inventario el día martes 2 de noviembre de 2021 donde se describirá en detalle las obras que se tienen en cada espacio de la vivienda.



UNIÓN DEL SUR

Fecha Aprobada de	
14/07/2017	



UNIÓN DEL SUR

ACTA DE VICINDAD

Fecha Aprobada de	
14/07/2017	

ANEXO

En el momento se evidencian afectación con cultivo de caña en un área aproximada de 16 hectáreas, el área total del cultivo es de 4 hectáreas propiedad de los señores [Nombres] por el representante del [Nombre]