



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 16 02 2022 No. DE ACTA 114
 UNIDAD FUNCIONAL: Uf 13 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 18/02/2022 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO
 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: IPIALES VEREDA: San Juan
 PR Inicial: 18/630 PR Final: 18/645 Margen: Derecho Izquierdo
 Dirección: San Juan Nombre propietario: Maydalena Quenguan C.C 27 253 040

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 NOMBRES Y APELLIDOS: Claudia Quenguan TELÉFONO: 3128682896
 C.C 37220746 De: IPIALES Parentesco Hija

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
 Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____
 SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL
 1. Agua: SI NO 1. Vivienda 2. Comercial
 2. Alcantarillado: SI NO 3. Institucional 4. Industrial
 3. Energía SI NO 5. Mixto 6. Educativo
 4. Teléfonos SI NO 7. Recreacional 8. Baldío
 5. Gas SI NO 9. Residencial 10. Agropecuario
 6. Tv satelital SI NO 11. Minero 12. Religioso
 7. Otro SI NO 8. Otro _____
 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCESIBILIDAD
 1. Cultivos SI NO 1. Servidumbre 2. Carreteable
 2. Ganadería SI NO 3. Vía Pública
 3. Otros SI NO 4. Otro _____
 TOPOGRAFÍA FACHADA MUROS ANDEN CUBIERTA
 1. Plana Repellada Ladrillo Concreto Teja de barro
 2. Montañosa Estucada Bloque de concreto Tierra Losa
 3. Ondulada Pintada Tapia Tableta Eternit
 4. Escarpada Sin acabados Prefabricado N.A Zinc
 ESTRUCTURA PISOS CERRAMIENTO
 Mampostería en ladrillo Baldosa Reja Alambre de púa
 Mampostería en bloque Concreto Muro Cerramiento Vegetal
 Pórticos Tierra No tiene Postes de concreto
 Combinado Madera Postes de madera Otro _____
 Otro _____ Cerámica Otro _____ VoBo. Propietario _____

Claudia Quenguan



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
N/A

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación? SI NO

Su construcción cuenta con diseño Estructural? SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

1985 aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexan 30 fotografías 0° 53' 39" N
97° 32' 47" W
Recordado

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Ninguna

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No aplica

Para constancia firman quienes intervienen, a los 16 días del mes de febrero de 2022

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Claudia Quenguan
Nombre: Claudia Quenguan
Cédula: 27253040
Teléfono: 3128682876

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Luis Fernando Teneiro
Nombre: Luis Fernando Teneiro
Cédula: 1088339406
Cargo: Jefe Aux de Campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH


Firma:
Nombre: Juan Espinoza Lara
Cédula: 819631
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA


Firma:
Nombre:
Cédula:
Cargo:

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




Identificación de fachada frontal de la vivienda





Cubierta: se refiere afectación por vibración de maquinaria pesada lo que presuntamente genero desplazamiento de tejas de barro, de manera que produce filtraciones de agua a las áreas internas de la vivienda como habitaciones y cocina



Identificación de zona interna de vivienda









Identificación de firma de acta de seguimiento en atención a solicitud



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(Registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deben ser registrados)





ANEXO

El día 16 de febrero de 2022 se realiza visita técnica a la vivienda de la señora Magdalena Quenguan, con el fin de elaborar acta de seguimiento.

La visita es atendida por la hija de la propietaria la señora Claudia Quenguan, quien manifiesta las siguientes afectaciones:

- Cubierta: Afectación por vibración de maquinaria pesada lo cual genera desplazamiento de tejas de barro por lo cual se producen filtraciones de agua a las áreas internas de la vivienda como habitaciones y cocina.

Conclusiones

- Se realizó verificación con acta de vecindad inicial y no se encontró deficiencia en la cubierta, es decir que si existe alguna filtración es de tipo preexistente
- Propietaria no suministró ninguna prueba válida sobre la afectación referida

Claudia Quenguan

ANEXO

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]