



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 07 02 2022No. DE ACTA 23UNIDAD FUNCIONAL: ufz

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 06 02 2022Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: NariñoMUNICIPIO: ContaderoVEREDA: OSPINA PEREZPR Inicial: 26+360PR Final: 26+380

Margen:

Derecho

Izquierdo

Dirección: OSPINA PEREZ

Nombre propietario:

Carlos Armando Corral C.C. 13012596

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Armando CorralTELÉFONO: 3186110351C.C. 13012596

De:

Parentesco

Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador

Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Agua: SI NO2. Alcantarillado: SI NO3. Energía: SI NO4. Teléfonos: SI NO5. Gas: SI NO6. Tv satelital: SI NO7. Otro: SI NO1. Vivienda 2. Comercial 3. Institucional 4. Industrial 5. Mixto 6. Educativo 7. Recreacional 8. Baldío 9. Residencial 10. Agropecuario 11. Minero 12. Religioso

8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos SI NO2. Ganadería SI NO3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre 2. Carreteable 3. Vía Pública

4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

1. Plana Repellada Ladrillo 2. Montañosa Estucada Bloque de concreto 3. Ondulada Pintada Tapia 4. Escarpada Sin acabados Prefabricado

ANDEN

CUBIERTA

Concreto Teja de barro Tierra Losas Tableta Eternit N.A Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

Mampostería en ladrillo Baldosa Reja Mampostería en bloque Concreto Muro Pórticos Tierra No tiene Combinado Madera Postes de madera Alambre de púa Cerramiento Vegetal Postes de concreto Otro AdobeCerámica

Otro _____

VoBo. Propietario



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

GRIETAS Y FISURAS		HUMEDADES		OTROS		HUNDIMIENTO DE PISOS	
Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muro de contención <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>			
Pisos <input checked="" type="checkbox"/>	Pisos <input type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>					
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>			DESPLAZAMIENTOS		
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>			
Otro _____	Otro _____		Otro <u>Ninguno.</u>				

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ? SI NO

Su construcción cuenta con diseño Estructural ? SI NO

Que fecha fue construida esta estructura? 1993 aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa ya fotografias Coordenada: 0° 36' 20" N
77° 30' 11" W

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Grietas y fisuras

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)


No se evidencian

Para constancia firman quienes intervienen, a los 7 días del mes de febrero de 2022


PROPIETARIO O REPRESENTANTE	LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD
Firma: <u>Carlos Armando Ceval</u>	Firma: <u>Luis Fernando</u>
Nombre: <u>Carlos Armando Ceval</u>	Nombre: <u>Luis Fernando</u>
Cédula: _____	Cédula: _____
Teléfono: _____	Cargo: _____
REPRESENTANTE CONSORCIO SH	REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: <u>Juan Espinoza Loon</u>	Nombre: _____
Cédula: <u>819631</u>	Cédula: _____
Cargo: <u>Director Técnico</u>	Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Identificación de fachada frontal de la vivienda



Fachada frontal: se refiere desprendimiento de unidades de ladrillo y repello en la zona superior



Fachada frontal: Se refiere grieta transversales en borde inferior derecho de ventana, esto es en el costado lateral izquierdo.



Fachada lateral izquierda: se refiere fisura de tipo longitudinal




Habitacion 1: se refiere agrietamiento en muro lateral izquierdo en borde inferior de ventana




Habitacion1 : en muro frontal borde superior izquierdo se refiere fisuras en repello

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demas elementos criticos que a futuro deban ser registrados)






Cocina: se refiere desprendimiento de repello en muro lateral izquierdo



Cubierta: se refiere humedades por desplazamientos, sin embargo se verifica y se constata que no hay una buen tratamiento de aguas y adecuado mantenimiento



Firma de acta de seguimiento por parte del propietario de la vivienda



ANEXO

El día 7 de febrero de 2022 se realiza visita técnica a la vivienda del señor Carlos Armando Coral, con el fin de elaborar acta de seguimiento.

La visita es atendida por el propietario quien manifiesta las siguientes afectaciones las cuales se ocasionaron por actividades de corte, lleno y tránsito de maquinaria pesada:

- Fachada Frontal: Desprendimiento de unidades de ladrillo con repello en la zona superior.

En zona lateral izquierda se refiere grieta de tipo transversal en borde inferior de ventana y fisura de tipo transversal.

- Fachada lateral izquierda: Fisura de tipo longitudinal en cubata con desprendimiento de repello y altagia.

- Habitación 1: grieta en borde inferior de ventana ubicada en muro lateral izquierdo.

En muro posterior se refieren múltiples grietas longitudinales y transversales.

En muro frontal se refiere grieta de tipo transversal en esquina superior de la puerta.

- Cobertura: Fractura de tejas de eternit y recubrimiento en mortero en combrea de teja de barro.

- Cocina: En muro lateral izquierdo se refiere desprendimiento de repello.

Conclusiones:

- Se realizó revisión con acta de vecindad inicial y las afectaciones referidas en la fachada frontal son nuevas.

- La fisura referida en la fachada lateral izquierda.

ANEXO

existia sin embargo aumento

- Grieta ubicada en borde inferior de ventana en habitaciones es una nueva variación, las múltiples grietas de muro posterior son de tipo preexistente, fisura de tipo transversal en muro frontal es una nueva variación.

- Cubierta: se refiere variación sin embargo la cubierta no presenta tratamiento de aguas correcto y adecuado mantenimiento, la canal frontal esta taponada con sedimentos y maleza

- cocina: desprendimiento de repello referido es una nueva variación.

- Se solicita a propietario suministre cotización para reparación de variaciones identificadas, para definir proceso a seguir, se estipula un plazo máximo de entrega el día viernes 11 de febrero de 2022, de lo contrario el caso se da por cerrado.