
 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 UNIÓN DEL SUR
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS	

PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 31/05/2022


Lugar: San Juan - Fabiana
 Nombre visitado: Stela Cuaran

Objetivo de la visita:

Atencion a PQR


Aspectos tratados:



el día 31 de mayo de 2022 se realiza visita técnica de inspección en la propiedad de la señora Stela Cuaran quien manifiesta que debido a las obras que se vienen realizando en el CO-155, la propiedad se ha visto presuntamente afectada, con daños en la estructura como humedad y grietas, además la propietaria refiere que se encuentra en riesgo debido al muro de contención que se encuentra en la parte posterior de la vivienda.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 DEPARTAMENTO DE UNION DEL SUR
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS	
			Fecha: 13/04/2018

Conclusiones:

- al momento de la visita no se suministra evidencia clara que demuestre que las afectaciones han sido a Part de la obra
- del area predial se da por cerrada la petición

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Jonattan Jacean	Nombre: Gemma stella cuarón
Firma: 	Firma: stella cuarón
Cedula: 1085928401	Cedula: 36999871

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGG5		Fecha: 13/04/2018



**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fecha: 31 de mayo de 2022
Lugar: San Juan - Ipiales




El día 31 de mayo de 2022 se realiza visita técnica de inspección en la propiedad de la señora stella Cuaran quien manifiesta que debido a las obras que se vienen realizando en el CO-155, la propiedad se ha visto presuntamente afectada, con daños en la estructura como humedad y grietas , además la propietaria refiere que se encuentra en riesgo debido al muro de contención que se encuentra en la parte posterior de la vivienda.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRAFICO PGGs		Fecha: 13/04/2018

<p>31 may. 2022 11:23:34 0°53'23,75709"N -77°32'54,75674"W ±19,00m Ipiales-Pilcuan San Juan Córdoba Nariño Altitud:0.0m Velocidad:0.0km/h</p> 	<p>31 may. 2022 11:22:56 0°53'24,80402"N -77°32'53,88734"W ±19,00m Ipiales-Pilcuan San Juan Córdoba Nariño Altitud:2436.3m Velocidad:0.7km/h</p>  <p>Parte trasera de la vivienda donde supuestamente se esta filtrando el agua proveniente del CO-155</p>
<p>se identifica humedad en el cuarto posterior de la vivienda donde supuestamente se ha filtrado el agua proveniente del CO-155.</p>	<p>Identificación de punto donde la propietaria refiere una filtración de agua, al momento de la visita no se logra identificar ningún tipo de afectación.</p>

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		Fecha: 13/04/2018



La visita concluye de la siguiente manera:

-Al momento de la visita no se suministra evidencia clara que demuestre que las afectaciones han sido a raíz de la obra

-por parte del área predial se da por cerrada la petición