



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 06 11 2019 No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF 2 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 05 11 2019 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO CULTIVO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Ilos VEREDA: Urbano

PR Inicial: _____ PR Final: _____ Margen: Derecho _____ Izquierdo _____

Dirección: Pomavillo Nombre propietario: Bartolo Paniga C.C. 5261898

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Carlos Chaguiza TELÉFONO: 3184466394

C.C. 1087678124 De: Ilos Parentesco _____

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCESIBILIDAD
1. Cultivos <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <u>Aruca</u>	1. Servidumbre <input type="checkbox"/> 2. Carreteable <input checked="" type="checkbox"/>
2. Ganadería <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	3. Vía Pública <input type="checkbox"/>
3. Otros <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	4. Otro _____

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input type="checkbox"/>	Ladrillo <input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Teja de barro <input type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input checked="" type="checkbox"/>	Pintada <input type="checkbox"/>	Tapia <input type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input type="checkbox"/>	Tierra <input checked="" type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro _____	Cerámica <input type="checkbox"/>	Otro _____

Alambre de púa Cerramiento Vegetal Postes de concreto Otro _____

VoBo. Propietario _____

Luis Carlos Chaguiza



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

GRIETAS Y FISURAS

Muros []
Pisos []
Losa []
Columnas []
Otro N/A

HUMEDADES

Muros []
Pisos []
Losa []
Columnas []
Otro N/A

OTROS

Muro de contención []
Filtros []
Drenajes []
N/A

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si [] No [X]

DESPLAZAMIENTOS

Muros [] Columnas []
Otro N/A

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI [] NO []

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI [] NO []

N/A

OBSERVACIONES ADICIONALES

Segunda acta de seguimiento que se realiza al predio de los señores Luis Chaguetta y Bertulfo Pantoja

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No aplica

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

No existen áreas con deslizamientos o fallas.

Para constancia firman quienes intervienen, a los 06 dias del mes de Noviembre de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Signature]
Nombre: Bertulfo Marino Pantoja
Cédula: 5261898
Teléfono: 3777867094

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Signature]
Nombre: Erik Rojas
Cédula: 1.116.519.631
Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma:
Nombre:
Cédula:
Cargo:

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma:
Nombre:
Cédula:
Cargo:


Luis Caceres Chaguetta
7087 673 784



Se realiza la visita técnica ocular. El predio se encuentra baldío y sin pruebas de afectación.



Residuos del retiro de la cosecha de arveja.




El residuo de la cosecha de arveja se encuentra ubicado en el costado izquierdo del predio.









Detalle del residuo de la cosecha de arveja,



Detalle del predio, donde se encontraba el cultivo de arveja.





ANEXO

El día Miércoles 06 de Noviembre de 2017, se realiza visita técnica ocular al cultivo del señor Luis Carlos Chagueta, que por medio de un documento de petición manifiesta afectación a su cultivo por el polvo generado por el paso de las volquetas.

Durante el proceso de inspección se identifica lo siguiente.

1. En el momento de la inspección al cultivo de arveja no se observa y tampoco la afectación. Además, se hace registro fotográfico del predio.
2. El propietario manifiesta que por medio de personal realizaron un informe técnico, donde demuestra la afectación del cultivo.

COORDENADA → 0.963282 -7747819

- Luis Carlos Chagueta

