



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 12 05 19

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF 3

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Iles VEREDA: El porvenir

PR Inicial: _____ PR Final: _____ Margen: Derecho _____ Izquierdo _____

Dirección: El Porvenir / los Balcones Nombre propietario: Jaime Alirio Soto C.C. 87.511.324

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Jaime Alirio Soto TELÉFONO: 3168059110

C.C. 87.511.324 De: Cumbal Parentesco Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1. Agua: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 2. Alcantarillado: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <u>Pozo septico</u> |
| 3. Energía | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 4. Teléfonos | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 5. Gas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <u>Pipeto</u> |
| 6. Tv satelital | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 7. Otro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Vivienda | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. Comercial | <input type="checkbox"/> |
| 3. Institucional | <input type="checkbox"/> | 4. Industrial | <input type="checkbox"/> |
| 5. Mixto | <input type="checkbox"/> | 6. Educativo | <input type="checkbox"/> |
| 7. Recreacional | <input type="checkbox"/> | 8. Baldío | <input type="checkbox"/> |
| 9. Residencial | <input type="checkbox"/> | 10. Agropecuario | <input type="checkbox"/> |
| 11. Minero | <input type="checkbox"/> | 12. Religioso | <input type="checkbox"/> |
| 8. Otro | _____ | | |

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----|-------|
| 1. Cultivos | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 2. Ganadería | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |
| 3. Otros | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | _____ |

ACCESIBILIDAD

| | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Servidumbre | <input type="checkbox"/> | 2. Carreteable | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Vía Pública | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. Otro | _____ | | |

TOPOGRAFÍA

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 1. Plana | <input type="checkbox"/> | FACHADA | Repellada | <input checked="" type="checkbox"/> | MUROS | Ladrillo | <input type="checkbox"/> |
| 2. Montañosa | <input type="checkbox"/> | Estucada | <input type="checkbox"/> | Bloque de concreto | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. Ondulada | <input checked="" type="checkbox"/> | Pintada | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapia | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. Escarpada | <input type="checkbox"/> | Sin acabados | <input type="checkbox"/> | Prefabricado | <input type="checkbox"/> | | |

ANDEN

| | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Concreto | <input type="checkbox"/> | CUBIERTA | Teja de barro | <input type="checkbox"/> |
| Tierra | <input type="checkbox"/> | Losa | <input type="checkbox"/> | |
| Tableta | <input type="checkbox"/> | Eternit | <input type="checkbox"/> | |
| N.A | <input type="checkbox"/> | Zinc | <input type="checkbox"/> | |

ESTRUCTURA

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mampostería en ladrillo | <input type="checkbox"/> | PISOS | Baldosa | <input type="checkbox"/> | Reja | <input type="checkbox"/> |
| Mampostería en bloque | <input type="checkbox"/> | Concreto | <input type="checkbox"/> | Muro | <input type="checkbox"/> | |
| Pórticos | <input type="checkbox"/> | Tierra | <input type="checkbox"/> | No tiene | <input type="checkbox"/> | |
| Combinado | <input type="checkbox"/> | Madera | <input type="checkbox"/> | Postes de madera | <input type="checkbox"/> | |
| Otro _____ | | Cerámica | <input type="checkbox"/> | Otro _____ | | |

CERRAMIENTO

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Alambre de púa | <input type="checkbox"/> |
| Cerramiento Vegetal | <input type="checkbox"/> |
| Postes de concreto | <input type="checkbox"/> |
| Otro _____ | |

VoBo. Propietario



GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
 SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

2017

OBSERVACIONES ADICIONALES

Fisura en el muro de cerramiento en la parte frontal causado por golpe de una volqueta del consorcio SH

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta fallos las estructuras

CONDICIONES ACTUALES DEL AREA ALEDANA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

El área aledaña no presenta deslizamientos, fallas o perdida de banca

Para constancia firman quienes intervienen, a los 12 días del mes de Mayo de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Primo Jofre
Cédula: 87.541.324
Teléfono: 310.805.9110

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: José Rangel
Nombre: José Luis Rangel Suárez
Cédula: 1.065.658.963
Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819.631
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

[Firma]



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fisura en el muro frontal del cerramiento, ubicada al costado derecho. El propietario manifiesta que fue una volqueta la que ocasiono el daño.



Fisura en el muro frontal del cerramiento, ubicada al costado derecho. El propietario manifiesta que fue una volqueta la que ocasiono el daño.




Fisura en el muro frontal del cerramiento, ubicada al costado derecho. El propietario manifiesta que fue una volqueta la que ocasiono el daño.



Fisura en el muro frontal del cerramiento, ubicada al costado derecho. El propietario manifiesta que fue una volqueta la que ocasiono el daño.



Fisura en el muro frontal del cerramiento, ubicada al costado derecho. El propietario manifiesta que fue una volqueta la que ocasiono el daño.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

| |
|--|
| |
| |


| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |



ANEXO

El día 12 de mayo de 2019 se realiza visita técnica para acta de seguimiento en el predio del Señor Jaime Alirio Soto, ubicado en la vereda de El Porvenir, por derecho de petición radicado por dicha persona.

El propietario manifiesta que una volqueta del consorcio SH al girar por la vía que colinda con su predio golpeo su muro de cerramiento en mampostería en bloque causándole un fisuramiento.

Se hace registro fotografico evidenciando dicho golpe y las fisuras causadas, el propietario solicita le sea arreglado este daño en la medida que las obras que se realizan por la zona se encuentren prontas a culminar, siempre y cuando los daños no representen un riesgo tanto para las estructuras como su integridad.