



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 22 11 2019

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL:

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 22 11 2019

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

MURO

ACCESO

OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño

MUNICIPIO: Tias

VEREDA: Porvenir

PR Inicial:

PR Final:

Margen:

Derecho

Izquierdo

Dirección: Porvenir

Nombre propietario: Jesus Patiño

C.C 98.411.997

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Jesus Patiño

TELÉFONO: 3209019966

C.C 98.411.997

De: Invas

Parentesco

Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario

Arrendatario

Administrador

Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Agua: SI NO

2. Alcantarillado: SI NO

3. Energía: SI NO

4. Teléfonos: SI NO

5. Gas: SI NO

6. Tv satelital: SI NO

7. Otro: SI NO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos: SI NO

2. Ganadería: SI NO

3. Otros: SI NO

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

1. Plana

Repellada

Ladrillo

Concreto

Teja de barro

2. Montañosa

Estucada

Bloque de concreto

Tierra

Losa

3. Ondulada

Pintada

Tapia

Tableta

Eternit

4. Escarpada

Sin acabados

Prefabricado

N.A

Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo

Baldosa

Reja

Alambre de púa

Mampostería en bloque

Concreto

Muro

Cerramiento Vegetal

Pórticos

Tierra

No tiene

Postes de concreto

Combinado

Madera

Postes de madera

Otro _____

Otro _____

Cerámica

Otro _____

VoBo. Propietario _____

GRIETAS Y FISURAS

Muros
 Pisos
 Losa
 Columnas
 Otro _____

HUMEDADES

Muros
 Pisos
 Losa
 Columnas
 Otro _____

OTROS

Muro de contención
 Filtros
 Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No
 DESPLAZAMIENTOS
 Muros Columnas
 Otro N/A

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
 SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

2019

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

OBSERVACIONES ADICIONALES

Primer Acta de seguimiento

ANEXO: 10 Fotos y 1 video

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta fallas estructurales graves

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

En la parte posterior se ubica un talud de la nueva vía Panamericana

Para constancia firman quienes intervienen, a los

22 días

del mes de

Noviembre

de

2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Manuel Patiño
 Nombre: Manuel Patiño
 Cédula: 93411997
 Teléfono: 3209019966

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
 Nombre: Erik Rojas
 Cédula: 1.116.549.624
 Cargo: Ingeniero Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH


Firma: _____
 Nombre: Jorge Pérez Blanco
 Cédula: 599215
 Cargo: Director Tramo 1

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
 Nombre: _____
 Cédula: _____
 Cargo: _____




El baño 1 de la vivienda se observa con una fisura en el muro posterior, la cual fue causada por la caída de roca de uno de los taludes.



Detalle de la fisura del muro posterior del baño 1.



El baño 2 también se observa con dos fisuras en el muro posterior, la cual fue causada por la caída de roca de uno de los taludes.



Detalle de la fisura del baño 2.










Imagen detallada del día de la caída de roca.



En el talud de la nueva panamericana observamos material grueso y un fallo por escorrentía de agua lluvia.



En la imagen se observan las rocas que impactaron los muros de los dos baños.



ANEXO

El día Viernes 22 de Noviembre de 2019, se realiza visita técnica ocular a la vivienda del señor Jesus Patiño que manifiesta afección en el baño 1 y 2 por caída de roca.

Durante el proceso de inspección se identifica lo siguiente:

1. Se evidencia la caída de las rocas y se determina la reparación de las fisuras de los muros posteriores del baño 1 y 2.

manuel patiño



ANEXO