



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 20 08 2020

UNIDAD FUNCIONAL: UF-3

No. DE ACTA 120

Fecha comunicación de visita 20 08 2020

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

MURO

ACCESO

OTRO

finca las juntas  
contivos

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño

MUNICIPIO: Imues

VEREDA: Piñan Viejo

PR Inicial: 42+700

PR Final: 42+910

Margen:

Derecho

Izquierdo

Dirección: Piñan finca las juntas Nombre propietario: Magdaly Mayorga Morales

C.C. 23782783

## INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Magdaly Mayorga Morales

TELÉFONO: 3114804705

C.C. 23782783

De: Moniquino Bayala Parentesco

Propietario

## DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario

Arrendatario

Administrador

Otro:

### SERVICIOS PÚBLICOS:

### OBSERVACIONES

### USO ACTUAL

1. Agua:  SI  NO

2. Alcantarillado:  SI  NO

3. Energía:  SI  NO

4. Teléfonos:  SI  NO

5. Gas:  SI  NO

6. Tv satelital:  SI  NO

7. Otro:  SI  NO

1. Vivienda

2. Comercial

3. Institucional

4. Industrial

5. Mixto

6. Educativo

7. Recreacional

8. Baldío

9. Residencial

10. Agropecuario

11. Minero

12. Religioso

8. Otro

### ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos  SI  NO Aromáticas y medicinales

2. Ganadería  SI  NO

3. Otros  SI  NO Ornamentales

### ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre

2. Carreteable

3. Vía Pública

4. Otro

### TOPOGRAFÍA

1. Plana

2. Montañosa

3. Ondulada

4. Escarpada

### FACHADA

Repellada

Estucada

Pintada

Sin acabados

### MUROS

Ladrillo

Bloque de concreto

Tapia

Prefabricado

### ANDEN

Concreto

Tierra

Tableta

N.A.

### CUBIERTA

Teja de barro

Losa

Eternit

Zinc N/A

### ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo

Mampostería en bloque

Pórticos

Combinado

Otro

### PISOS

Baldosa

Concreto

Tierra

Madera

Cerámica

Reja

Muro

No tiene

Postes de madera

Otro

### CERRAMIENTO

Alambre de púa

Cerramiento Vegetal

Postes de concreto

Otro

VoBo. Propietario Magdaly Mayorga Morales



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

### GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro N/A

### HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro N/A

### OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

N/A

### HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

### DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas

Otro N/A

### Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación?  SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural?  SI  NO

1980 Aproxim

### OBSERVACIONES ADICIONALES

Coordenadas: 1.02382 -77.47100

Pro fotos: 29

### FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No se evidencian fallas en la estructura.

### CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

→ Deslizamiento generado por altas precipitaciones

Para constancia firman quienes intervienen, a los 20 días del mes de agosto de 2020

### PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Magdaly Mayorga M.

Nombre: 23.782.783. Magdaly M.

Cédula: Magdaly Mayorga M.

Teléfono: 314804105

### LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Luís

Nombre: Luis Fernando Timana Ortega

Cédula: 1080 338 998

Cargo: Ingeniero Auxiliar de Campo

### REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Jorge Perez Blanco

Cédula: 594215

Cargo: Director Técnico

### REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Magdaly M.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



20 ago. 2020 9:41:10 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Deslizamiento y acumulación de material de talud, desplante de diferentes arboles nativos, el predio se encuentra aledaño al corte 315 margen derecho de la via



20 ago. 2020 9:41:33 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Desplante de diferentes especies arboreas, debido a deslizamiento generado por alto grado de precipitaciones y escorrentias. 3 guayacanes, 2 acacias, 6 tulipan africanos, 3 agaves gigantes, 4 arbustos camaron rojo 5 plantas de higuerrill, 3 arboles de gualanday y una docena arbustos de romero



20 ago. 2020 9:41:37 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Vista general de deslizamiento de tiene un area aproximada de 12 m x 8 m



20 ago. 2020 9:39:59 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Desplante de diferentes especies arboreas, obstaculizando la via de acceso a la finca, carretable



20 ago. 2020 9:39:54 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Afectacion en cercado de guaduas



20 ago. 2020 9:39:41 a.m.  
Magdaly Maryorga- Municipio Imues- Pilcuan Viejo

Daño en muro armado en rocas de longitud aproximada de 12 m por 1.5 metros de alto y 0.40 metros de ancho.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Afectacion una docena de arbustos de romero



Firma de acta de seguimiento por parte de la propietaria de la finca.

9

10

11

12

ANEXO

Se realiza visita en el predio de la señora Magdaly Mayorga Morales con el fin de elaborar acta de seguimiento

La propietaria manifiesta que debido a las altas precipitaciones que se han presentado 3 días seguidos, el desdoble de las alcantarillas en la parte superior del talud, humedeció el talud generando un deslizamiento, el predio es aledaño al corte 315

La señora refiere que hubo taponamiento de exceso (vial) a la vía finca las juntas, el suceso fue en horas de la noche, lo que le impide el sacar productos de la finca y acceder a la misma.

También se observa el daño (afectación a) a árboles nativos 3 guayacanes, 2 acacias, 1 tulipán africanos, 3 agaves gigantes, 4 arbustos Camaron rojo, los guayacanes y acacias son árboles adultos, 5 plantas de Hiquerilla, 3 árboles de qualanday que tienen 8 años, Una docena de arbustos de romero

De la misma manera se vio afectado un muro en roca de 1,50m de alto por 40cm de ancho

La longitud aproximada de deslizamiento es de 12m, hay presencia de escombros (tierra y roca y cobertura vegetal y árboles nativos), la altura aproximada del talud es de 8m.

El agua genera surcos y erosión debido a la esorrentica que se genero por el desdoble de las alcantarillas

Magdaly Mayorga

ANEXO

→ Solicitudes de la propietaria

\* Remoción de los escombros

\* Solución de canalización de aguas y desdote de la vía.

\* La reposición de las especies descritas anteriormente

\* Obra de estabilización para talud.

\* Aderación de la vía conreteable.

\* Construcción de muro en roca

\* Por solución de manera urgente.

\* Realización de obras de drenaje.

Conclusión: En la inspección se evidencia que el desdote de la alcantarilla llega directamente a la zona en la que se realizó el deslizamiento.

El deslizamiento se generó a causa de acumulación de agua y altas precipitaciones.

*[Firma manuscrita]*