



ESTADO GUAYANÉS Y A  
UNIÓN DEL SUR

### ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 28 NOV 20

No. DE ACTA 071

UNIDAD FUNCIONAL: 3

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 27-09-20 Inicial  Seguimiento  Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

#### LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: NARIÑO MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ VEREDA: PILCOAN-LA PECTA

PR Inicial: 43+130 PR Final: 43+140 Margen: Derecho \_\_\_\_\_ Izquierdo

Dirección: PILCOAN - LA PECTA Nombre propietario: AURENTINA MELIDA BRAVO CAICEDO C.C 37-006.220

#### INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: AURENTINA MELIDA BRAVO TELÉFONO: 323 295 4517

C.C 37.006.220 De: IPIALES Parentesco PROPIETARIA

#### DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro: \_\_\_\_\_

##### SERVICIOS PÚBLICOS:

##### OBSERVACIONES

##### USO ACTUAL

1. Agua:  SI  NO \_\_\_\_\_

2. Alcantarillado:  SI  NO \_\_\_\_\_

3. Energía:  SI  NO \_\_\_\_\_

4. Teléfonos:  SI  NO \_\_\_\_\_

5. Gas:  SI  NO PIPETA

6. Tv satelital:  SI  NO \_\_\_\_\_

7. Otro:  SI  NO INTERNET

1. Vivienda  2. Comercial

3. Institucional  4. Industrial

5. Mixto  6. Educativo

7. Recreacional  8. Baldío

9. Residencial  10. Agropecuario

11. Minero  12. Religioso

8. Otro \_\_\_\_\_

##### ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos  SI  NO \_\_\_\_\_

2. Ganadería  SI  NO \_\_\_\_\_

3. Otros  SI  NO \_\_\_\_\_

##### ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre  2. Carreteable

3. Vía Pública

4. Otro \_\_\_\_\_

##### TOPOGRAFÍA

##### FACHADA

##### MUROS

##### ANDEN

##### CUBIERTA

1. Plana  Repellada  Ladrillo

2. Montañosa  Estucada  Bloque de concreto

3. Ondulada  Pintada  Tapia

4. Escarpada  Sin acabados  Prefabricado

Concreto  Teja de barro

Tierra  Losa

Tableta  Eternit

N.A  Zinc

##### ESTRUCTURA

##### PISOS

##### CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo  Baldosa  Reja  Alambre de púa

Mampostería en bloque  Concreto  Muro  Cerramiento Vegetal

Pórticos  Tierra  No tiene  Postes de concreto

Combinado  Madera  Postes de madera  Otro \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Cerámica  Otro \_\_\_\_\_ VoBo. Propietario Aurentina B

GRIETAS Y FISURAS

Muros   
 Pisos   
 Losa   
 Columnas   
 Otro \_\_\_\_\_

HUMEDADES

Muros   
 Pisos   
 Losa   
 Columnas   
 Otro NINGUNO

OTROS

Muro de contención   
 Filtros   
 Drenajes   
NINGUNO

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas   
 Otro NINGUNO

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI  NO

OBSERVACIONES ADICIONALES

FISURAS, GRIETAS PREEXISTENTES SEGUN ACTA INICIAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

SE ENTREGAN 7 FOTOGRAFIAJ

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

NO SE EVIDENCIAN FALLAS EN LA ESTRUCTURA.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

SIN DESLIZAMIENTOS, FALLAS QUE AFECTEN ESTABILIDAD DE VIVIENDA.

Para constancia firman quienes intervienen, a los 28 DIAS del mes de SEPTIEMBRE de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Aurentina Melida Bravo Cai Ceado  
 Nombre: Aurentina Melida Bravo  
 Cédula: 37.006.220  
 Teléfono: 323 295 45 77

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]  
 Nombre: EDDER ANORES POTOLU  
 Cédula: 1.004 549.544  
 Cargo: ING. AUX.

REPRESENTANTE CONSORCIO SA

Firma: [Firma]  
 Nombre: JORGE PEREZ BLANCO  
 Cédula: 599 215  
 Cargo: DIRECTOR TECNICO

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: [Firma]  
 Nombre: Julian Barrera  
 Cédula: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




ESTADO ACTUAL DE FACHADA PRINCIPAL DE VIVIENDA,  
CUBIERTA CON POLISOMBRA CON DESGASTE POR USO Y  
TIEMPO



COSTADO IZQUIERDO DE FACHADA DE VIVIENDA EN ESTADO DE  
CONSTRUCCION



VISTA COSTADO IZQUIERDO DE FACHADA DE VIVIENDA, CON PRESENCIA DE  
MATERIAL DE CONSTRUCCION SOBRE ANDEN EN CONCRETO, POLISOMBRA CON  
DESGASTE POR USO Y TIEMPO



FIRMA DE ACTA DE CIERRE POR PARTE DEL PROPIETARIO

5

6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

7

8

9

10

11

12



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

## ANEXO

EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE REALIZA VISITA TECNICA AL PREDIO DE LA SEÑORA AURETINA MEIDA BRAVO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE VIVIENDA CON EL FIN DE VERIFICAR SI SE HAN PRESENTADO AFECTACIONES O CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA DONDE SE PUEDE CONCLUIR QUE:

NO SE EVIDENCIAN FALLAS O CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, POR LO TANTO SE PROCEDE A REALIZAR ACTA DE CIERRE.

LA VISITA ES ATENDIDA POR LA SEÑORA AURETINA MEIDA BRAVO QUIEN MANIFIESTA SU ACEPTACION DE LA PRESENTE ACTA DE CIERRE Y DECLARA RECIBIRLA A SATISFACCION, ASI COMO DECLARA QUE EL CONSORCIO SH SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CUALQUIER CONCEPTO.

COORDENADAS: LATITUD:  $1^{\circ}1'30.01''N$   
LONGITUD:  $77^{\circ}28'06''W$

Auretina Bravo

