

San Juan de Pasto, 27 de enero de 2021

Señora.

**CONSUELO CALLE BURBANO**

Dirección: Barrio Balcones-Vereda Porvenir

Correo electrónico: [sasmikel25@gmail.com](mailto:sasmikel25@gmail.com)

Iles, Nariño

Referencia: **Contrato de Concesión Bajo el Esquema APP N° 015 del 11 septiembre de 2015.**

Asunto: **Respuesta a Solicitud con Radicados R-02-20201215-03274.**  
**"Presunta Afectación vías comunitarias, sector Porvenir."**  
R 003274-20

Cordial Saludo,

Sea lo primero manifestarle nuestro compromiso en la ejecución del Proyecto de Infraestructura Vial Rumichaca – Pasto, concesionado mediante el Contrato de APP N° 015 de 2015 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. Conviene señalar, que el propósito fundamental del proyecto es convertir la infraestructura existente en una vía de altas especificaciones en doble calzada, que mejore la comunicación entre Pasto y la frontera con Ecuador, mediante la construcción de una segunda calzada y el mejoramiento de la existente.

En atención a su petición del asunto, nos permitimos manifestar que con respecto a la alcantarilla ubicada en la actual vía panamericana a 40 metros de distancia a la entrada del conjunto residencial los Balcones y vía de acceso que comunica a la capilla el porvenir, ésta presta un servicio en el manejo de las aguas de escorrentía superficiales del sector, recolectando así las aguas lluvias de la vía panamericana y de la vía de acceso, por lo cual no es posible realizar la reubicación de dicha obra hidráulica.


Como medida de manejo se adelanta la construcción de un dissipador, el cual recibirá las aguas que provienen de la vía de acceso, para así evitar la erosión del talud y el arrastre de material. De igual forma en la inspección realizada en campo, no fue posible evidenciar la afectación o deterioro en la infraestructura de dicha obra, según lo mencionado en el oficio.


En relación a la afectación de la vía de acceso en mención, por el deslizamiento de material desde el sector denominado pan de azúcar, está vía a la fecha no se ha visto afectada por algún acontecimiento como el nombrado en el oficio, el estancamiento del agua en época de lluvias, se presenta por las aguas de escorrentía superficial que recoge la vía desde la parte alta, también influyen las fugas que presenta las manguera que recorren por la margen derecha de la vía propiedad de distintos moradores del sector y por el rebose del tanque de almacenamiento de agua, que está ubicado en la entrada de la mina Capulí, lo cual, de manera conjunta aportan al deterioro de la capa de rodadura de la vía, generando así las afectaciones nombradas en el oficio.


Es importante resaltar que, durante el transcurso de las actividades constructivas del proyecto y la utilización de las vías de acceso que comunican los frentes de obra activos, se han



[www.uniondelsur.co](http://www.uniondelsur.co)

 [facebook.com/viauniondelsur](https://facebook.com/viauniondelsur)

 [viauniondelsur](https://twitter.com/viauniondelsur)

 Unión del Sur

OFICINA PRINCIPAL





Calle 99 No. 14 - 49 - Edificio EAR piso 4 Bogotá

Cra. 22B No. 12 sur - 137 San Miguel de Obonuco


Contacto: +57 (2) 7377200, +57 (2) 7377129 - Pasto - Nariño - Colombia





realizado las medidas de manejo establecidas en el PMA, como el mantenimiento de vía limpieza y mantenimiento de cunetas, instalación de lona plástica, conformación de barreras en saco suelo para protección de la vía y encausamiento del agua de escorrentía, pavimentación de vía de acceso como la que conduce al condominio los balcones y a la capilla del sector El Porvenir, mejoramiento con material de recebo y humectación de la vías , por ende, actualmente la vía en mención se encuentra en buenas condiciones por donde transitan vehículos pequeños y de carga pesada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico.

**Registro fotográfico. Humectación y mantenimiento vía de acceso, sector Porvenir**

	
<p><b>Fecha:</b> 21/01/2021 <b>Descripción:</b> Construcción dissipador, vía de acceso Condominio los Balcones.</p>	<p><b>Fecha:</b> 21/01/2021 <b>Descripción:</b> Construcción dissipador, vía de acceso Condominio los Balcones.</p>
	
<p><b>Fecha:</b> 21/01/2021 <b>Descripción:</b> Inspección alcantarilla ubicada en vía panamericana sector Porvenir.</p>	<p><b>Fecha:</b> 21/01/2021 <b>Descripción:</b> Inspección alcantarilla ubicada en vía panamericana sector Porvenir.</p>

**Registro fotográfico. Humectación y mantenimiento vía de acceso, sector Porvenir.**



<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021 <b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, sector Pan de Azúcar – entrada mina calle-capilla el Porvenir</p>	<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021 <b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, sector Pan de Azúcar – entrada campamento mikel-capilla el Porvenir.</p>
	
<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021 <b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, sector Pan de Azúcar – capilla el Porvenir.</p>	<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021 <b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, sector Pan de Azúcar – capilla el Porvenir.</p>
	
<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021</p>	<p><b>Fecha:</b> 13/01/2021</p>





CONCESION  
Rumichaca  
Pasto



00245-21

<b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, capilla el Porvenir – actual panamericana, asfaltada	<b>Descripción:</b> Estado actual vía de acceso, capilla el Porvenir – actual panamericana, asfaltada
---	---

Cordialmente,

**GERMAN DE  
LA TORRE  
LOZANO**

Firmado digitalmente por GERMAN DE LA TORRE LOZANO  
 DN: T=REPRESENTANTE LEGAL, SN=DE LA TORRE  
 LOZANO, STREET=CL 99 14 49 P 4 TO EAR, S=PASTO,  
 OU=REPOSICION - 53 DIAS - TOKEN FIS,  
 SERIALNUMBER=1283311,  
 OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.3=9008808463,  
 OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.2=79326611,  
 OID.1.3.6.1.4.1.23267.2.1=107, O=CONCESIONARIA VIAL  
 UNION DEL SUR S A S, L=NARIÑO, G=GERMAN,  
 E=GDELATORRE@UNIONDELSUR.CO, C=CO,  
 CN=GERMAN DE LA TORRE LOZANO  
 Razón: Soy el autor de este documento  
 Ubicación:  
 Fecha: 2021-01-27 12:17:43  
 Fecha Vencimiento:

**GERMÁN DE LA TORRE LOZANO**  
Gerente General  
Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S

Anexo: N/A  
Proyectó: G. Jurado- CSH – A. Romero  
Revisó: NLO-RDL  
Aprobó: NLO-RDL / E.C.A / E. De La Portilla  
Remisión: RP-CM-CSH-CVUS-3-PR-011545



[www.uniondelsur.co](http://www.uniondelsur.co)

- [facebook.com/viauniondelsur](https://facebook.com/viauniondelsur)
- [viauniondelsur](http://viauniondelsur)
- Unión del Sur

**OFICINA PRINCIPAL**  
 Calle 99 No. 14 - 49 - Edificio EAR piso 4 Bogotá  
 Cra. 22B No. 12 sur - 137 San Miguel de Obonuco  
 Contacto: +57 (2) 7377200, +57 (2) 7377129 - Pasto - Nariño - Colombia





ANGELICA SAMANTHA VIVEROS YELA &lt;aviveros@uniondelsur.co&gt;

---

**OFICIO CVUS 00245-21 Respuesta a Solicitud con Radicados R-02-20201215-03274.  
"Presunta Afectación vías comunitarias, sector Porvenir."**

---

LADY STEPHANIE RIASCOS CARVAJAL &lt;gestiondocumental@uniondelsur.co&gt;

27 de enero de 2021, 12:17

Para: sasmikel25@gmail.com, ANGELICA SAMANTHA VIVEROS YELA &lt;aviveros@uniondelsur.co&gt;

Buen día

Señora.

**CONSUELO CALLE BURBANO**

Reciba un cordial saludo de la Concesionaria Vial Unión del Sur,

Por medio del presente, se remite adjunto comunicación **00245-21** para su conocimiento, en respuesta al radicado **R-02-20201215-03274**.

--

Muchas Gracias

Cordialmente,

**Angelica Viveros**

Analista Gestion Documental


Cra 22B No 12 Sur -137 San Miguel de Obonuco

Pasto, Narino, Colombia

Tel (057)(2) 7377200, 7377129, 7377130 y 7317131

Cel: 3128164566

www.uniondelsur.co - @viauniondelsur facebook/Viauniondelsur

 www.uniondelsur.co

---

 **00245-21.pdf**  
286K