



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 16 08 2020

No. DE ACTA 094

UNIDAD FUNCIONAL: 4

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 13 08 2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Pédregal
PR Inicial: 21520 PR Final: 21534 Margen: Derecho Izquierdo
Dirección: Kio 2B 10-36 Nombre propietario: Genith Ismenia Casanova c.c 27.531.705

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Genith Ismenia Casanova TELÉFONO: 316 757 9179
c.c 27.531.705 De: Tuquerres Parentesco: Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS:

1. Agua: SI NO
2. Alcantarillado: SI NO
3. Energía: SI NO
4. Teléfonos: SI NO
5. Gas: SI NO
6. Tv satelital: SI NO
7. Otro: SI NO

OBSERVACIONES

Pipeta

USO ACTUAL

1. Vivienda 2. Comercial
3. Institucional 4. Industrial
5. Mixto 6. Educativo
7. Recreacional 8. Baldío
9. Residencial 10. Agropecuario
11. Minero 12. Religioso
8. Otro

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos SI NO
2. Ganadería SI NO
3. Otros SI NO

Aeista

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre 2. Carretable
3. Vía Pública
4. Otro

TOPOGRAFÍA

1. Plana
2. Montañosa
3. Ondulada
4. Escarpada

FACHADA

Repellada
Estucada
Pintada
Sin acabados

MUROS

Ladrillo
Bloque de concreto
Tapia
Prefabricado

ANDEN

Concreto
Tierra
Tableta
N.A

CUBIERTA

Teja de barro
Losa
Eternit
Zinc

ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo
Mampostería en bloque
Pórticos
Combinado
Otro

PISOS

Baldosa
Concreto
Tierra
Madera
Cerámica

CERRAMIENTO

Reja
Muro
No tiene
Postes de madera
Alambre de púa
Cerramiento Vegetal
Postes de concreto
Otro

VoBo. Propietario

Genith Casanova

ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

GRIETAS Y FISURAS	HUMEDADES	OTROS	HUNDIMIENTO DE PISOS
Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muro de contención <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Pisos <input type="checkbox"/>	Pisos <input type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>	
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input type="checkbox"/> Columnas <input type="checkbox"/>
Otro <u>Cielo raso</u>	Otro <u>r</u>	<u>Ninguno</u>	Otro <u>Ninguno</u>

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

2004 aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se realizo visita de seguimiento en atenuación a solicitud presentada se entregan 100 fotografías y 1 video.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

NO presenta

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

Se evidencia sin fallas ni deslizamientos

Para constancia firman quienes intervienen, a los 16 días del mes de agosto de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Genith Rosanova S
Cédula: 27531705
Teléfono: 3169579179

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda
Cédula: 1085331915
Cargo: Ingeniero auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: [Firma]
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: [Firma]
Nombre: Julian Barrera
Cédula: _____
Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fachada frontal de la vivienda



Fisura en piso de patio de ropas, el cual cuenta con enchape en tableta de gres



Hall en segundo nivel, se presenta múltiples fisuras en cielo raso



Fisuras en cielo raso de hall



Fisuras en cielo raso de hall, estas son de tipo pre existente



Habitación 1 de segundo nivel, presenta fisuras en cielo raso

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Fisuras en cielo raso de habitación 1 en segundo nivel



Fisuras en cielo raso de baño 1



Fisuras en cielo raso de habitación 2 en segundo nivel



Fisura entre cielo raso y muro de baño privado en habitación 2



Balcón, se indica fisuras en cielo raso las cuales son de tipo pre existente



Fisura en cielo raso de habitación 3 en segundo nivel



ANEXO

El día 16 de agosto de 2020 se realizó visita técnica de inspección en el predio de la señora Genith Casanova, en atención a solicitud presentada en la cual manifiesta afectaciones en su vivienda debido a las actividades constructivas para la doble calzada realizadas en el sector, específicamente por la vibración producido por maquinaria.

Esta visita es atendida por la propietaria de la vivienda quien nos indica los siguientes espacios afectados.

- En primer nivel patio de ropas con fisura en piso, el cual se encuentra con enchape en tablero de gres
- En segundo nivel de la vivienda se indica de manera general fisuras en cielo raso de hall, habitaciones, baño y balcón, además de algunas fisuras en muros de baño y habitación 2.

Una vez finalizada la inspección de la vivienda se procede con la verificación de información registrada en acta de Vecindad inicial con lo cual se puede concluir que:

- En hall se identifica que dos de las fisuras son pre existentes.
 - En habitación 1 las fisuras en cielo raso son recientes al igual que en habitaciones 2, 3 y baño.
 - las fisuras en balcón son de tipo pre existente, es decir se encontraban desde antes de iniciar actividades constructivas en el sector.
 - las fisuras en muros de baño y habitación 2 son recientes
- finalmente, se informa a la propietaria de la vivienda que las reparaciones correspondientes se realizarán una vez se estén finalizando las actividades en el sector.

Genith Casanova S

ANEXO

· Coordenadas: $1^{\circ}3'11.99''$, $-77^{\circ}27'47.9''$

· Esquema 2 nivel:

		Balcón	
	Habitación 3		
		Baño 2	Habitación 2
		Baño 1	
	Hall		
		Habitación 1	

Genith ebanora S.