



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 23 01 21 No. DE ACTA: 94
UNIDAD FUNCIONAL: 4 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
Fecha comunicación de visita: 23/01/21 Inicial [ ] Seguimiento [x] Final [ ]

TIPO DE INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA [x] MURO [ ] ACCESO [ ] OTRO [ ]
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:
DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Pedregal.
PR Inicial: 24520 PR Final: 24534 Margen: Derecho Izquierdo [x]
Dirección: Kio 28 Jo 36 Nombre propietario: Genith Casanova Santander. C.C. 27531705

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
NOMBRES Y APELLIDOS: Genith Casanova Santander TELÉFONO: 316 757 9179
C.C. 27531705 De: Tuqueses Parentesco: Propietaria.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
Tenencia: Propietario [x] Arrendatario [ ] Administrador [ ] Otro: [ ]
SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL
1. Agua: [x] NO Asopedregal
2. Alcantarillado: [x] NO
3. Energía: [x] NO Cederor.
4. Teléfonos: [SI] NO
5. Gas: [x] NO Pipeto.
6. Tv satelital: [SI] NO
7. Otro: [SI] NO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:
1. Cultivos: [x] NO Huerto
2. Ganadería: [SI] NO
3. Otros: [SI] NO
ACCESIBILIDAD:
1. Servidumbre [ ] 2. Carretable [ ]
3. Vía Pública [ ]
4. Otro [ ]
TOPOGRAFÍA: FACHADA MUROS ANDEN CUBIERTA
1. Plana [x] Repellada [x] Ladrillo [x] Concreto [x] Teja de barro [ ]
2. Montañosa [ ] Estucada [ ] Bloque de concreto [ ] Tierra [ ] Losa [x]
3. Ondulada [ ] Pintada [x] Tapia [ ] Tableta [ ] Eternit [x]
4. Escarpada [ ] Sin acabados [ ] Prefabricado [ ] N.A. [ ] Zinc [ ]
ESTRUCTURA: PISOS CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo [x] Baldosa [ ] Reja [x] Alambre de púa [ ]
Mampostería en bloque [ ] Concreto [ ] Muro [x] Cerramiento Vegetal [ ]
Pórticos [x] Tierra [ ] No tiene [ ] Postes de concreto [ ]
Combinado [ ] Madera [ ] Postes de madera [ ] Otro [ ]
Otro [ ] Cerámica [x] Otro [ ] VoBo. Propietario



GRIETAS Y FISURAS

Muros   
 Pisos   
 Losa   
 Columnas   
 Otro Cubierta

HUMEDADES

Muros   
 Pisos   
 Losa   
 Columnas   
 Otro Ninguno

OTROS

Muro de contención   
 Filtros   
 Drenajes   
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas   
 Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación?  SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural?  SI  NO

10 años aprox.

OBSERVACIONES ADICIONALES

En comparación con el acta de vecindad inicial se encuentran nuevas afectaciones.

Se deja registro de 7 fotografías.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No se observan fallas que comprometan la parte estructural de la vivienda.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

Ninguno.

Para constancia firman quienes intervienen, a los 23 días del mes de Enero de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Cenith Coronova S  
 Nombre: Cenith Coronova S  
 Cédula: 27531705  
 Teléfono: 3167579179

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]  
 Nombre: David Ernesto Guerrero Quiroz  
 Cédula: 3085942148  
 Cargo: Ingeniero auxiliar.

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Juan Espinoza León  
 Cédula: 819631  
 Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



En la fotografía se observa a la señora Genith Casanova firmando a conformidad el acta de vecindad de seguimiento, dado que se llegó al acuerdo de entrega de materiales por los nuevos daños encontrados en la vivienda





Fachada principal de la vivienda, propiedad de la señora Genith Casanova



Se puede observar fisuras en el cielo falso del voladizo, razón por la cual el propietario pide ser compensado



Se observa fisuras en tabletas, la cual es una nueva afectación, por lo cual el propietario pide ser compensado







REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)


7




8




9




10



11



12





ANEXO

El día 23 de Enero del año 2021 se realiza visita técnica a la vivienda de propiedad de la señora Genith Casanova Santander, donde se evidencia graves afectaciones en la vivienda, en comparación con el acta de vecindad inicial, por lo cual se procede a realizar un acta de vecindad de seguimiento.

En negociación con la propietaria, se llega al acuerdo de compensar los daños realizados con la entrega de material, por lo tanto se describe los materiales necesarios a continuación:

- 3 galón de pintura color Amarillo Oso tipo 3. (marca pintuland)
- 3 galón de pintura color Arena tipo 3 (marca pintuland)
- 300 ladrillos.
- 2 galones de estuco plástico.

Coordenadas: N  $1^{\circ} 3' 11,99''$   
W  $77^{\circ} 27' 4,74''$