



ACTA DE VICINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 08 02 2021

No. DE ACTA 428

UNIDAD FUNCIONAL: UF3

TIPO DE ACTA DE VICINDAD:

Fecha comunicación de visita 06/02/2021 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Iles VEREDA: Porvenir

PR Inicial: U/A PR Final: U/A Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Porvenir Nombre propietario: Mery Socorro Paredes C.C 27373649

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Enrique Grajo TELÉFONO: 3154815380

C.C. 5305898 De: DSPINA Parentesco: Esposo

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Pozo Septico</u>	1. Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>	
2. Alcantarillado:	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<u>Pipeta</u>	3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<u>ACCESIBILIDAD</u>	7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO			9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input type="checkbox"/>
6. Tv satelital	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO			11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO			8. Otro	<input type="checkbox"/>		

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<u>Naranja, mandarina, mango et</u>	1. Servidumbre	<input type="checkbox"/>	2. Carreteable	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Ganadería	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		3. Vía Pública	<input type="checkbox"/>		
3. Otros	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		4. Otro	<input type="checkbox"/>		

TOPOGRAFÍA

1. Plana	<input type="checkbox"/>	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
2. Montañosa	<input checked="" type="checkbox"/>	Repellada	Ladrillo	Concreto	Teja de barro
3. Ondulada	<input type="checkbox"/>	Estucada	Bloque de concreto	Tierra	Losa
4. Escarpada	<input type="checkbox"/>	Pintada	Tapia	Tableta	Eternit
		Sin acabados	Prefabricado	N.A	Zinc

ESTRUCTURA

Mampostería en ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>	PISOS	Baldosa	Reja	<input checked="" type="checkbox"/>	Alambre de púa	<input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque	<input type="checkbox"/>	Concreto	Concreto	Muro	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerramiento Vegetal	<input type="checkbox"/>
Pórticos	<input type="checkbox"/>	Tierra	Tierra	No tiene	<input type="checkbox"/>	Postes de concreto	<input type="checkbox"/>
Combinado	<input type="checkbox"/>	Madera	Madera	Postes de madera	<input type="checkbox"/>	Otro	_____
Otro	_____	Cerámica	Cerámica	Otro	_____	VoBo. Propietario	_____

GRIETAS Y FISURAS	HUMEDADES	OTROS	HUNDIMIENTO DE PISOS
Muros <input type="checkbox"/>	Muros <input type="checkbox"/>	Muro de contención <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Pisos <input type="checkbox"/>	Pisos <input type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>	
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input type="checkbox"/> Columnas <input type="checkbox"/>
Otro <u>Ninguno</u>	Otro <u>Ninguno</u>		Otro <u>Ninguno</u>

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

5 años aproximadamente.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La visita se realiza por petición de propietario
 Se anexan 391 fotografías coordinadas: 1° 1' 26.59" N
 Se anexan 2 fotografías: - 77° 28' 57.64" W
 total de fotos 41

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Colapso de muro de contención.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No presenta. Co-372

Para constancia firman quienes intervienen, a los 08 días del mes de Febrero de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
 Nombre: Jorge Enrique Escoto F.
 Cédula: 5305898
 Teléfono: 3104122529, 3154815380

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]
 Nombre: Luis Fernando Tinoco Ochoa
 Cédula: 1009338948
 Cargo: Ingeniero Auxiliar de Campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
 Nombre: Jorge Perez Blanco
 Cédula: 599215
 Cargo: Director técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA


Firma: _____
 Nombre: _____
 Cédula: _____
 Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Quien atiende la visita manifiesta que siendo del día 7 de enero de 2021, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona, las aguas encausadas por el descole de la alcantarilla que se ubica en el PK 41+000 del CO-312 el predio se vio afectado.



Colapso de muro de contención elaborado en roca de dimensiones : 8 m de longitud x 3 m de altura x 3 de ancho aproximadamente, este se ubica en la zona posterior del predio, se deslizo debido a las filtraciones múltiples y alto grado de humectación.




Identificación de muro colapsado , escombros.



Zona superior de muro de contención colapsado




Se refiere afectación en arboles frutales tales como mango, naranja y aguacate, debido a la acumulación de material gravoso, el cual fue removido por la propietaria del predio,








Identificación de descole de alcantarilla margen izquierdo de la vía CO-312

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Firma de acta de seguimiento.



ANEXO


El día 08 de febrero de 2021 se realiza visita técnica a la vivienda de la señora Mary Socorro Paredes para llevar a cabo acta de seguimiento.

La visita es atendida por el esposo de la propietaria quien manifiesta que el 7 de enero del 2021 por descole de alcantarilla y fuertes lluvias de aquel día hubo colapso de muro en piedra, el muro tiene altura 3m, ancho 8m y espesor 304m aproximadamente.

Además hubo afectación a los árboles frutales, debido a acumulación de material en la planta; el esposo de la propietaria manifiesta que tuvo que remover el material en cada planta, él manifiesta que haya remuneración económica por la limpieza realizada.

Conclusiones:

- Las afectaciones presentadas son producto de descole de alcantarilla en parte superior de lava.
- Se solicita remuneración económica por afectaciones causadas por lo cual se remite este caso para aseguradora.
- Se solicita a propietaria folio de documentación





ANEXO

