



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 29 09 2020

No. DE ACTA 457

UNIDAD FUNCIONAL: UF 5.1

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 24/09/2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO Escuela

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Pasto VEREDA: La Merced

PR Inicial: 31+195 PR Final: 31+270 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: La Merced Nombre propietario: Secretaría de Educación Mpal C.C. No aplica

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Nelly del Carmen Chachino TELÉFONO: 320 729 6805

C.C. 59 821 700 De: Pasto Parentesco: Residente JAC.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Agua: SI NO
- 2. Alcantarillado: SI NO
- 3. Energía: SI NO
- 4. Teléfonos: SI NO
- 5. Gas: SI NO
- 6. Tv satelital: SI NO
- 7. Otro: SI NO

Pozo Septico
Pipeta

- 1. Vivienda
- 2. Comercial
- 3. Institucional
- 4. Industrial
- 5. Mixto
- 6. Educativo
- 7. Recreacional
- 8. Baldío
- 9. Residencial
- 10. Agropecuario
- 11. Minero
- 12. Religioso
- 8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos SI NO
- 2. Ganadería SI NO
- 3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre
- 2. Carreteable
- 3. Vía Pública
- 4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

- 1. Plana Repellada
- 2. Montañosa Estucada
- 3. Ondulada Pintada
- 4. Escarpada Sin acabados
- Ladrillo
- Bloque de concreto
- Tapia
- Prefabricado

- Concreto
- Tierra
- Tableta
- N.A.
- Teja de barro
- Losa
- Eternit
- Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

- Mampostería en ladrillo
- Mampostería en bloque
- Pórticos
- Combinado
- Otro _____
- Baldosa
- Concreto
- Tierra
- Madera
- Cerámica
- Otro _____
- Reja
- Muro
- No tiene
- Postes de madera
- Otro _____
- Alambre de púa
- Cerramiento Vegetal
- Postes de concreto
- Otro Malla metálica
- VoBo. Propietario _____

Nelly Chachino
59 821 700

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No
DESPLAZAMIENTOS
Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO
SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

50 años aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

La presente acta de cierre se realiza después de realizar reparaciones.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

fallas preexistentes

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No presenta fallas ni deslizamientos

Para constancia firman quienes intervienen, a los 27 días del mes de Septiembre de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Jean Chachino
Nombre: Jean Chachino
Cédula: 59821700
Teléfono: 320720680

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Diana Botina
Nombre: Diana Carolina Botina
Cédula: 1085314844
Cargo: Ing. Aux de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: [Firma]
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: [Firma]
Nombre: Julian Barrera
Cédula: [Cédula]
Cargo: [Cargo]

50
53



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




FOTO 1. Fachada de la escuela.




FOTO 2. Bloque de restaurante escolar.



FOTO 3. Entrada principal de escuela.












FOTO 4. Presidenta de la JAC firmando acta de cierre a satisfacción.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



ANEXO

El día 27 de Septiembre de 2020 se realizó la visita técnica a la Escuela de la Merced para llevar a cabo la firma de acta de vecindad de cierre ya que se ha finalizado la reparación.


La visita fue atendida por la presidenta de JAC la Señora Nelly del Carmen Chachimoy para manifestar su aceptación en la presente acta de cierre y declara recibirla a satisfacción así como declara que el consorcio SH se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Coordenadas: $1^{\circ} 9' 3.49'' N$; $-77^{\circ} 18' 25.4'' W$

Se Anexan 10 fotografías.



ANEXO





TESTIGO DOCUMENTAL

PT.01.36-CO.F.08.Ed.2

CENTRO DE TRABAJO: CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR

CONTRATISTA: CONSORCIO SH

- El material gráfico y medios magnéticos anexos, que se encuentren entre las unidades de conservación debe extraerse, dejando en su lugar un testigo, y llevarse a aquella sección del archivo que se haya dispuesto para conservar documentos en distintos formatos.
- Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías, prensa, objetos tridimensionales, CD, DVD, discos duros, USB, entre otros.
- El testigo debe colocarse en reemplazo y en el lugar que ocupaba el material gráfico, diligenciando todos los campos.
- El testigo se debe foliar.
- Aplica para referenciar la ubicación física dentro de cada expediente.

Código y nombre de la dependencia:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	
Nombre de la serie:	
Nombre de la subserie:	
Nombre del tipo documental:	Registro fotográfico y audiovisual
Nombre y/o asunto del expediente:	Actas de vecindad U.F. 5.1.
Fecha del documento:	27/09/2020

UBICACIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO Y/O MEDIOS MAGNÉTICOS EN EL INVENTARIO DE MEDIOS MAGNÉTICOS DEL CONTRATISTA					
CONSECUTIVO	2-518	TIPO DE SOPORTE	DD	TITULO / NOMBRE DEL DOCUMENTO	Actas de vecindad final N.457
Observaciones:					

UBICACIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO Y/O MEDIOS MAGNÉTICOS EN EL ARCHIVO CENTRAL (ESPACIO A SER DILIGENCIADO POR LA CONCESIONARIA)		
MUEBLE	LADO	ENTREPAÑO
Observaciones:		