
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0015 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 24/Abril/2020

Lugar: El Chirrejal

Nombre visitado: Angel Arteaga Cel: 3206347495

Objetivo de la visita:

Atender Queja del sr. Angel Arteaga



Aspectos tratados:

Por fuerte lluvia, el agua, no tiene definida su canalización y se desborda llegando al muro en el predio del sr. Angel Arteaga, El Sr. manifiesta que el agua se filtra y causara afectación al muro. Adicionalmente ~~impone~~ que demolieren una murranera, que no fue adquirida, le solicitaron documentación, sin embargo, no se ha adelantado el proceso de compra.

Conclusiones:

- Se remitió la queja del sr. Angel Arteaga al área correspondiente.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: <i>Hairis Nelly Páez B</i>	Nombre: <i>Felix Angel Arteaga</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Cedula: <i>59 286617</i>	Cedula: <i>5.202 175 Emoes</i>

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 24/ Abril / 2020
Lugar: El Chirimoyal – El Pedregal



El señor Angel Arteaga informó que el agua al no tener definida su canalización llega hasta el muro de su predio, según él se filtra lo que causará una afectación al mismo. Adicionalmente reporta que le demolieron una marranera que no ha sido adquirida por el proyecto.