

**Contadero Nariño 19 de Julio de 2021**

Señores:

**CONSESIONARIA VIAL UNION DEL SUR  
CONSORCIO SH**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
Radicado: R-02-2021072102026  
Fecha: 21/07/2021 11:41:12 a. m.  
Usuario: Info  
PROYECTO: CONSESIONARIA VIAL UNION DEL SUR  
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: ANEXO 6 FOLIOS

Ref. derecho de petición

Cordial saludo.

El día Lunes 19 de Julio del 2021 la señora Josefina Champutiz identificada con cedula de ciudadanía 27230939 haciendo uso del artículo 23 de la constitución política y la ley 1755 de 2015 que regula el derecho de petición; así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la manera más respetuosa nos dirigimos a ustedes para presentar lo siguiente.

Frente a los trabajos adelantados por parte del consorcio SH responsables de la construcción de la doble calzada, proyecto que atraviesa la vereda Ospina Pérez municipio del contadero origina una amenaza latente frente a la casa de habitación de la señora Josefina Champutiz según la escritura **15621023** en el predio denominado Qiznamuez debido a que esta propiedad está construida en la parte alta de un talud que interviene en la ejecución del proyecto.

se reitera el eminente riesgo el que se encuentra la propiedad y la vida de sus habitantes ya que el talud ya existente tiene una altura aproximadamente de 50 metros y la casa se encuentra a 13 metros de él, lo que hace de esta situación una emergencia entre la propiedad privada y la vida de sus habitantes cabe resaltar que en este preciso corte ya se han presentado deslices de tierra por la profundidad del corte.

Adicionalmente a consecuencia de la obra ejecutada por el consorcio SH los muros de la vivienda se encuentran fisurados y agrietados a consecuencia de las vibraciones exageradas que produce la maquinaria pesada que interviene la obra.

### **SE SOLICITA**

1. Hacer presencia de los funcionarios **DEL CONSORCIO SH Y LA CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR** ya que anteriormente realizaron el levantamiento del acta de vecindad de la propiedad, esto con el fin de evaluar el riesgo de a vivienda y por ende hacer responsables a ustedes por el posible colapso de la vivienda y por ende la integridad de sus habitantes.

2. Como propietaria de la vivienda y en uso de mis facultades legales que me otorga la constitución política, en protección de los derechos fundamentales se requiere. Hacer la reposición de la vivienda en un lugar seguro que garantice el derecho a la vida, la tranquilidad y a la paz de los integrantes de la familia.

3- En caso de que no sea posible la reposición de la vivienda se propone que la concesionaria vial unión del sur realice la compra parcial de la parte del predio afectada por razones de que no es posible habitar en dicha vivienda por el alto grado de peligro.

4- Actuar con la mayor brevedad posible a este llamado.

#### **ANEXOS:**

1- Registro fotográfico.

2- Fotocopia cedula

**Atentamente.**



**JOSEFINA CHAMPUTIZ**  
**C.C 27230939 (ILES)**

**NOTIFICACIONES:** municipio de El Contadero, vereda Ospina Pérez, cel. 3176002908 – 3178887421, E- mail: [edivillota@umariana.edu.co](mailto:edivillota@umariana.edu.co).

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.230.939**

**CHAMPUTIS De GUAPUCAL**

APELLIDOS

**JOSEFINA**

NOMBRES

**NO FIRMA**

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1946**

**ILES**  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.45**

**O+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**16-OCT-1967 ILES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2306100-00186852-F-0027230939-20091016


0017207479A 1

26101502









HP Deskjet 1510 series

Product Number: B2L57A

11. SN = CN5152D3RP05XJ  
12. PER = 05XJ  
13. ID = 28124  
14. FW = CNP1FN1427AR  
15. ACC = NONE  
16. PX = 4  
17. BAR = 00000018

PATCH = 0

21. PG = 180  
22. FB = 0/0  
23. MS = NADA  
24. ASIC = 1,1.1  
25. RX = 03,050,0000  
26. RC = 25597

31. TRAIL = 0  
32. NO PK = 21  
33. EX PK = 0  
34. PJ = 0  
35. CS = 0  
36. SS = 0

41. Code1 = 00000000, Page = 0  
42. Code2 = 30462f62, 1987/02/16 3:04  
43. Code3 = 20368168, 1987/02/16 3:04  
44. Code4 = 20368168, 1987/02/16 3:04  
45. Code5 = 20368168, 1987/02/16 3:04

E

F

51. TYPE = 1  
52. ID = 3046-2F62-0E65-329F  
53. PX = 4  
54. HP = 1  
55. USE = 0  
56. STAT = 0  
57. 1000  
58. IDH = 000E-1FFF-FFFF-28B2  
59. SPOT = 0  
71. INS CMY = 1  
72. INS K = 1  
73. INS PHOTO = 0

61. TYPE = 0  
62. ID = 0000-0000-0000-0000  
63. PX = 0  
64. HP = 0  
65. USE = 0  
66. STAT = 0  
67. 52  
68. IDH = 0000-0000-0000-0000

100. System Events

CS

66184 = 28120  
75241 = 28124  
75103 = 0  
75242 = 0  
75244 = 0

MHS

75243 = 0  
75209 = 0  
75040 = 0  
75245 = 0  
74901 = 0

PHS

70122 = 138  
70123 = 35  
65848 = 514638  
65847 = 249138