

Nº **Concesionaria VIAL
UNIÓN DEL SUR SAS
NIT: 900.880.846 - 3**

Nombre: Stefania Cabrera
Fecha: 24/08/21
Estado: Recibido

El recibo no implica su aceptación

San Juan, 24 de agosto del 2021

Doctor:

GERMAN DE LA TORRE LOZANO

Gerente General Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado: R-02-2021082502361
Fecha: 25/08/2021 10:18:00 a. m.
Usuario: Info
PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: SIN ANEXOS

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa me dirijo a Ud. para darle a conocer las afectaciones al sistema de riego (ASO- SAN JUAN) afectación que es a partir de la cámara 6 del sistema de riego ubicado en el Km 18 + 100 aproximadamente en el sector del bosculver, donde se realizaron unas adecuaciones pero los trabajos no se realizaron debidamente, el sistema sigue presentándose fallas porque el sistema perdió presión y no esta llegando, a todos los hidrantes con la presión requerida para su normal trabajo, esto debido a que en los trabajos realizados hicieron una serie de quiebres lo que hace perder presión, como también los encamisados quedaron ajustado porque el diámetro de la tubería es pequeña, la cual la metieron a la fuerza, para unos daños futuros nos quedaría imposibles de realizarlos, también la profundidad donde quedo la tubería es de más de 3 mts, lo que es anti técnico.

Afectación que nos causó con la intervención por el movimiento de tierra en el talud en el sector el potrerillo, como también en sector Fátima Peña Blanca dejaron sin protección la tubería la que repararon, por lo antes en mención solicitamos se:

La reparación del sistema debe realizarlo en línea recta, con cambio de encamisado de mayor diámetro para poder operar en caso de algún daño al futuro que alcancen las dos redes existentes y dos ventosas para evitar la acumulación de aire en la tubería, También se requiere realizar el muro de contención con el encerrado en malla en la cámara 6, como lo acordado.


Reparar la tubería en el sector del potrerillo, reubicar el tubo porque la canaleta la cruza, verificar la reubicación.

Proteger la tubería en el sector Fátima Peña Blanca.

Los daños del sistema de riego han causado una serie de problemas a los cultivos con afectaciones económicas a nuestros agricultores es por ello que solicitamos se repare lo más pronto esta afectación.

De antemano expresamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente;



CARLOS ALBERTO ZURA M

Presiente ASO-SAN JUAN

312 783 3484

GEOVANY MAYA

GEOVANY MAYA

Vocal ASO- SAN JUAN

3184651654