

Así se encuentra el camino caída la banca y cada día deteriorándose más.





Así se encontraba el camino ya intervenido por la maquinaria y terminado de construir el muro, pero los responsables de dicha obra eran conscientes del deterioro y peligro, porque colocaron la cinta para demarcar el área que no se debía pisar, y aun así le hicieron caso omiso. Ahora que se fue la banca, nadie responde.





Box Culvert, el cual almacena agua y daña tanto el camino principal y público, como el camino privado.



Se evidencia el deterioro del camino con caída de tierra del relleno y piedras.





Deslizamiento constantes de tierra.



Caída la banca del camino y ni siquiera hay señalización.

