



ANEXO

El día 15 de Octubre de 2019 se realiza visita técnica en el predio del Señor Luis Eduardo Rivas por solicitud del mismo.

El propietario manifiesta afectaciones en un cultivo de maíz y en un cultivo de arvejas, debido a partículas de suelo desplazada desde otros de corte y relleno a inmediaciones de su predio.

Nos refiere que a inmediaciones de su predio no se realizan humectaciones a la vía y el tránsito de volquetes también lo ha afectado.



Se realiza registro fotográfico donde se evidencia lo referido.

Propietario solicita reparación económica durante toda la obra y se niega a darnos información del cultivo.

Nos encontramos con un cultivo de maíz ya cosechado y un cultivo de arvejas catado (dejándose secar).

Nos manifiesta que el área es de aproximadamente 1 hectárea.

El Propietario se niega a firmar.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |  | Código: GCSP-F-133 |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | Versión: 001 |
| | FORMATO | REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS | | Fecha: 05/09/2014 |

**PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| |
|---|
| Fecha: 15 / 10 / 2019 |
| Lugar: Visita a predio para verificar cultivos Luis Eduardo Riascos, Vereda Urbano, Iles. |

