




ITEM	TEMA	PARA SEGUIMIENTO
	<p>Corte 312 - 311</p> <ul style="list-style-type: none"> El propietario manifiesta que el día 23 de enero 2020 ocurrió un deslizamiento de gran magnitud en el corte, afectando la propiedad, en un área aproximada de 6.793 mt². <p>Redes de Riego</p> <ul style="list-style-type: none"> El propietario manifiesta que en la totalidad de su predio exista una red de riego antes de la ejecución de las obras, por lo cual, solicita la aducción de la red en el área sobrante margen izquierdo. zona Norte. La cual a la fecha no tiene ningún tipo de servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> - se evidencia que el deslizamiento ha sido intervenido y se han realizado obras de estabilización. - el sr. willion yandar solicita la adquisición de las áreas afectadas. <p>Se evidencia que corda del Predio existe la conducción de agua. de riego.</p> <p>el propietario solicita que se deje conexión al lote sobrante, al cual tenía agua antes del proyecto.</p> <p>Firmas:  E 87063473. Pab.</p> <p> Jonathan Morera Celis Ingeniero Predial 1061719328 Popayan.</p> <p> Johanna Narayo prof. Exio pred 1116233762</p>

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA/HORA: 28 enero 2021

UBICACIÓN: Vereda porvenir

TEMA: visita ocular predio del señor William yandor Erasó

PARTICIPANTES: Se adjunta hoja de asistencia

ELABORADO POR:

ITEM	TEMA	COMENTARIOS/SEGUIMIENTO
1	<p>Corte 305 el propietario manifiesta que el proyecto vial, en el sector utilizó área de su terreno, que no estaba dentro de la adquisición predial. área aproximada de 2.176 m².</p>	<p>- solicita que se haga la adquisición predial del área adicional.</p>
2	<p>Adicionalmente, en la parte alta del corte, el propietario indica que aun no le han afectado por 2.209 m² aproximadamente de área remanente.</p>	<p>- solicita que se haga la adquisición predial del área remanente.</p>
3	<p>A raíz de los trabajos en el corte 305 y construcción de muro, hubo deslizamiento de material al predio propiedad del sr. William yandor.</p>	<p>se evidencia la presencia de rocas, material suelto. el propietario solicita limpieza de su predio.</p>
4	<p>el día 22 de diciembre de 2020, ocurrió deslizamiento de material desde la parte alta del predio, ocasionando daños a cultivo de frijol (30 butos) ocasionando pérdida parcial.</p>	<p>en la visita se evidencia afectación parcial. el propietario solicita remuneración económica por las pérdidas y limpieza del material deslizado.</p>