
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGs	Fecha: 05/09/2014	

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 07/11/2017

Lugar: Petregal PR 45+200
 Nombre visitado: Rosario Getial Cel: 3205955528.

Objetivo de la visita:
 Seguimiento PGRS No 6SAJ1626-17.


Aspectos tratados:

- La usuaria explica que debido a las vibraciones tiene daños en su vivienda (vidrios rotos, fisuras)
- se explica que para realizar mejoras en la vía se requiere otra vía para el tránsito de vehículos, así mismo detener actividades comerciales mientras se desarrollan las actividades de obra.

Conclusiones:

- se consultará al jefe de area para dar una respuesta.





Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Filzen Dela Parilla	Nombre: Rosario Getial
Firma: Filzen D.	Firma: ROSARIO GETIAL
Cedula: 1085247147 PASTO	Cedula: 27 487 563 Tungua

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs	Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION
 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
 RUMICHACA – PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 7 /11/2017
Lugar: PEDREGAL

	
Descripción	Descripción
	
Descripción Inspección predio Rosario Getial - Pedregal	Descripción Inspección predio Rosario Getial - Pedregal