 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		LOGO DE LA FIRMA CONCESIONARIA	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION _____
 CONTRATO DE CONCESIÓN NO. ___ DEL DD DE MM DE AA

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
 SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha de ingreso: 18/12/2017 Radicado de Ingreso: 65AUB-18.

Área responsable del tramite: CSH. Fecha de remisión: 18/12/2017.


Avance en el trámite: Se informa que como se puede evidenciar en el frente de obra, se han instalado las respectivas señalizaciones, anteriormente no se habían instalado maletines para la delimitación por el estrechamiento que se generará en la vía. Ante la solicitud próximamente estas se instalarán.

Fecha de respuesta: 18-12-2017. Radicado de salida:



Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si ___	No ___
Estado del requerimiento	Abierto	Cerrado ___
Trámite de Seguimiento.	X	

Observaciones: Así mismo se informa que por trabajos propios de la obra se requieren cierres parciales de la vía, sin embargo dado el área de producción se contempla la programación, con el fin de que se informe anticipadamente.

Anexos: Registro fotografico.

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoria que verifica:
Nombre: Milena Ojeda Q	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cédula: 37.724.519.	Cédula:
Fecha revisión: 18/12/2017.	

Residente Social CSH.

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 18 / 12 / 2017
Lugar: Frente de obra 9+300 Unidad Funcional 4
Tema: Señalización frente de obra

	
Descripción: Se evidencia que actualmente la vía aledaña al frente de obra, se encuentra señalizada.	