
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGS		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 04/11/2017

Lugar: PR 45 + 200 Pedregal - 6SAV1526-17
 Nombre visitado: Luis Nanday. (Seguimiento)

Objetivo de la visita:
 Seguimiento PQRS No 6SAV1526-17.


Aspectos tratados:

- El usuario explica que debido a la vibración se están presentando fisuras y que su techo se cayó, con el freno de una tractamula la fuerte vibración provocó el problema.
- Se explica al usuario que se presentan estos inconvenientes debido a las vibraciones, pero también a las malas aplicaciones del repello de cielo falso.

Conclusiones:

- Se consultara con el jefe de area tecnica para dar una respuesta a la solicitud.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Eileen Jela Portilla	Nombre: Luis A. Nanday
Firma: Eileen J.	Firma: Luis A. Nanday
Cedula: 1085247147 Pasto.	Cedula: 5262-767

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 7 /11/2017
Lugar: PEDREGAL

	
Descripción Visita a predio del señor Luis Alberto Nandar (El Chirimoyal)	Descripción Visita a predio del señor Luis Alberto Nandar (El Chirimoyal)