
 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Código: GCSP-F-135
	<b>PROCESO</b> GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
<b>FORMATO</b>	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO**  
**SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: 2017-12-22	Radicado de Ingreso: GSAU1845-17
Area responsable del trámite: AREA TECNICA - MANTENIMIENTO	Fecha de remisión: 2017-12-22

**Avance en el trámite:**  
 Mediante oficio OM 006-18 se da respuesta a solicitud informando que todo trámite que involucre la intervención temporal de la infraestructura vial debe ser previamente radicada ante la ANI, entidad que a su vez dará traslado al concesionario para la emisión del concepto técnico. Se recomienda que su trámite sea radicado ante la ANI lo más pronto posible, con el objeto de agilizar los tiempos de respuesta tanto de esta entidad como de la concesionaria. Cerrando la petición.

Fecha de respuesta: 2018-01-24	Radicado de salida: GSAUR1845-17
--------------------------------	----------------------------------

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No
Estado del requerimiento	Abierto	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:  
 Anexos:

<b>Profesional Social Concesionario:</b>	<b>Profesional Social Interventoria que verifica:</b>
Nombre: <i>Marilyn Rodríguez C.</i>	Nombre: <i>Valentina Gándara B.</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Cédula: <i>082645777</i>	Cédula: <i>36757270</i>
Fecha revisión: <i>24-1-2018</i>	Fecha revisión: <i>30-01-18</i>