



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 52000000
Subscripción tb y Hc. DIOB / Tiquera

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS CON HERIDOS SOLO DANOS



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO DE RUTA Vía y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD
Via. Punitiva Psdo Km. 46+750

Lat. Long.

3.1 LOCALIDAD O COMUNA
Sector. Pante. Rio Guatona

4. FECHA Y HORA
10 01 2019 11 30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
10 01 2019 12 30
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE 1 CAIDA OCUPANTE 4
ATROPELLO 2 INCENDIO 5
VOLCAMIENTO 3 OTRO 6
Caida de Piedra X

5.1. CHOQUE CON
VEHICULO 1 MURO 1
TREN 2 POSTE 2
SEMÓVIENTE 3 ÁRBOL 3
OBJETO FIJO 4 BARANDA 4 VALLA, SEÑAL 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR
6.1. ÁREA 6.2. SECTOR 6.3. ZONA 6.4. DISEÑO 6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS
7.1. GEOMÉTRICAS 7.2. UTILIZACIÓN 7.3. CALZADAS 7.4. CARRILES
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA 7.6. ESTADO 7.7. CONDICIONES
7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO
7.10. VISIBILIDAD

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS
8.1 CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES DOC. IDENTIFICACIÓN No. NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO SEXO GRAVEDAD
Norez Mantilla Duverley CC 1004710075 Colombiana 29 11 94 F HERIDO
DIRECCIÓN DE DOMICILIO CIUDAD TELEFONO SE PRACTICO EXAMEN SI X NO
Barrio Los Naranjos Cali 3135389049 NO POS NEG X SI X
PORTA LICENCIA LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. CATEGORÍA RESTRICCIÓN EXP VEN CÓDIGO DE TRÁNSITO CHALECO CASCO CINTURÓN
X NO 1004710075 B1 16 04 18 76364000 SI NO SI NO X NO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHÍCULO
PLACA PLACA REMOLQUE/SEMI NACIONALIDAD MARCA LINEA COLOR MODELO CARRICERIA TON. PASAJEROS LICENCIA DE TRANS. No.
HSY214 COLOMBIANO X Chevrolet Sonic Blanco Artico 2014 sedan 5 10015694370
EMPRESA MATRICULADO EN INMOVILIZADO EN TARJETA DE REGISTRO No.
Bogotá A DISPOSICIÓN DE:
REV. TEC. MEC SI NO No Aplica CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE
PORTA SOAT PÓLIZA No. ASEGURADORA VENCIMIENTO
X NO AT1329 38426825 3 Seguros del Esboz S.2. 18 01 19
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO VENCIMIENTO PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI NO VENCIMIENTO

PROPIETARIO
MISMO CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES DOC. IDENTIFICACIÓN No.
X NO Norez Mantilla Duverley CC. 1004710075
8.3. CLASE VEHICULO AUTOMÓVIL M. AGRICOLA 8.4. CLASE SERVICIO PASAJEROS
BUS M. INDUSTRIAL COLECTIVO
BUSETA BICICLETA PARTICULAR INDIVIDUAL
CAMIÓN MOTOCARRO DIPLOMÁTICO MASIVO
CAMIONETA MOTOTRÍCICLO 8.5. MODALIDAD DE TRANS. ESPECIAL TURISMO
CAMPERO TRACCIÓN ANIMAL MIXTO ESPECIAL ESCOLAR
MICROBÚS MOTOCICLO ESPECIAL ASALARIADO
TRACTOCAMIÓN CUATRIMOTO 8.6. RADIO DE ACCIÓN ESPECIAL OCASIONAL
VOLQUETA REMOLQUE EXTRADIMENSIONADA NACIONAL
MOTOCICLETA SEMI-REMOLQUE MERCANCÍA PELIGROSA MUNICIPAL

8.7. FALLAS EN: FRENSOS DIRECCIÓN LUCES ROCINA LLANTAS SUSPENSIÓN OTRA
8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO
Vehículo sufre. Hendiduras.
Roturas en el tercio medio y tercio anterior. División superior.
8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL LATERAL POSTERIOR OTRA

ORIGINAL. AUTORIDAD COMPETENTE




30790



17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C

VIA RUMICHACA PASTO KM 46+150 SECTOR
PUENTE RIO GUATARA



CONVENCIONES

- Punto de Referencia
- Sentido Via
- Trayectoria Vehicular
- 1,40 mts. Distancia Punto de Referencia a Punto Auxiliar
- 8,40 mts. Ancho de Barrido
- 7,40 mts. Ancho de Vía
- 1,10 mts. Ancho Cuneta
- 36 cm. Ancho de Barrido
- Delimitador de Piso Tubular

PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

No.	Identificación del Punto	Distancia	Observaciones	
1	0 A	28,40	1,00	Velocidad máxima
2	0 B	32,40	1,38	Distancia de frenado

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

LONG. HUELLAS

No.	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
Pt.	Quintero Hernandez, Daniel	01 4180106	07250	Pasto	

Long.

Lat.

ESCALA:

PLANO: Cortecano

VISTA: Planis

	VIA 1	VIA 2
RADIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PERALTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PENDIENTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

16. CORRESPONDÍO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN	Dto.	Mu/pto.	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo

ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE



Cll 22 No. 22 96 AV. SANTANDER
PBX (2)7365012, FAX (2)7365012

COTIZACION No. 38472

Señores: **NARVAEZ MONTILLA DUBERLY**
Dirección: **CLL. 32 # 65 - LOS NARANJOS Apto 01**
CALI
Vendedor: **MARTINEZ TRUJILLO FABIAN ANDRES**

Teléfono: **3135389049**
NIT / CC: **1004710075**
Fecha: **12/ene/2019**

Días de Validez: **30**

placa: HSV214 CHEVROLET SONIC; REPARAR COSTADO IZQ Y DERECHO, TAPA BAUL, PUERTA TRAS IZQ Y PTA DEL IZQ, G/FANGO DEL IZQ, PARAL DEL IZQ Y DER, CBIO CAPOT,CAPOTA,REP BOMPER TRAS. TIEMPO APROX REPARACION 25

Numero Parte	Descripción	Cant	Vr. Unidad	Descuento	Iva	Valor Total
	PEGANTE VIDRIOS	4.00	44,500	0.00	19.00	\$211,820
	MANO DE OBRA TALLER	1.00	5,042,016	0.00	19.00	\$5,999,999
	MODULO TECHO CORREDIZO	1.00	5,525,346	0.00	19.00	\$6,575,162
	CINTA DECORATIVA COLUMNA DE LA	1.00	22,566	0.00	19.00	\$26,854
	VIDRIO TRASERO	1.00	1,338,112	0.00	19.00	\$1,592,353
	PARABRISAS	1.00	625,682	0.00	19.00	\$744,562
	PANEL SUPERIOR TRAS TECHO	1.00	104,117	0.00	19.00	\$123,899
	ESPEJO EXTERIOR DER	1.00	477,286	0.00	19.00	\$567,970
	MOLDURA TAPA SUPERIOR PAR	1.00	41,451	0.00	19.00	\$49,327
	EMPAQUE EXT VIDRIO PUERTA	1.00	278,027	0.00	19.00	\$330,852
	TAPA MOTOR	1.00	1,551,344	0.00	19.00	\$1,846,099
	MOTOR ACTUADOR TECHO CORR	1.00	974,315	0.00	19.00	\$1,159,435
	TRAVESANO DEL TECHO	1.00	211,930	0.00	19.00	\$252,197
	PUERTA TRASERA DER	1.00	2,438,444	0.00	19.00	\$2,901,748
	TRAVESAÑO SOPORTE	1.00	586,494	0.00	19.00	\$697,928
	PANEL TECHO	1.00	1,942,003	0.00	19.00	\$2,310,984
	CUBIERTA APERTURA REJILLA	1.00	276,370	0.00	19.00	\$328,880
	VIDRIO TECHO CORREDIZO	1.00	2,806,590	0.00	19.00	\$3,339,842
	MOLDURA EXT VIDRIO PUERTA	1.00	190,827	0.00	19.00	\$227,084
	MOLDURA TAPA VIDRIO TRASE	1.00	55,884	0.00	19.00	\$66,502
	PARASOL TECHO CORREDIZO	1.00	894,081	0.00	19.00	\$1,063,956
	LUZ TRASERA IZQ	1.00	487,697	0.00	19.00	\$580,359

SUBTOTAL	DESCTO %	DESCTO.PIE/F	I.V.A	VALORTOTAL
\$ 30,997,813	0.00	\$ 0	\$ 5,889,584	\$ 30,997,812

