
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-134
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 Rumichaca Pasto UNIÓN DEL SUR
	FORMATO	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs	Versión: 002  Fecha: 08/09/2015

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO  
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO  
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha: 31/01/2019	Radicado de Ingreso:	
Método de Recepción	Lugar Recepción	Tipo de petición:
P <input checked="" type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> OF <input checked="" type="checkbox"/> OM <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>		
Nombre del solicitante: Carlos Orlando Benavides		
Tipo de documento:	Nit <input type="checkbox"/> C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> N° 98135326	
Dirección: Correo Miembro 4 Esquinas, Tuquerres	Teléfono: 3188121470	Municipio: Tuquerres
Correo electrónico:		
Lugar de incidencia: Principal		

Asunto de petición:
<p>el día 31 de enero en la vía pedregal pasto a la en la me cae una piedra a mi camion placa GCI 597 causando el daño de la capota motivo que se requiera Reparación de el daño - eso fue en la bomba del Placer. "la piedra cae por causa de vibración de la maquina" que se encontraba en la parte de atrás.</p>
Anexos: Registro oficial diligenciado a mano Carlos Pontgo

*Carlos Benavides*  
Firma solicitante

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoría que verifica:
Nombre: Johnathan Henrquez Rojas	Nombre:
Firma: <i>Johnathan Henrquez Rojas</i>	Firma:
Cédula: 1085298164	Cédula:
Fecha revisión: 31/01/19	Fecha revisión: / /

**SIGLAS:**

**MEDIO DE RECEPCIÓN:** P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE-Correo Electrónico, CO- Correspondencia Física

**LUGAR RECEPCIÓN:** OF-Oficina fija, OM-Oficina móvil

**TIPO DE PETICIÓN:** P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia



Fecha 31 Enero 2019

Hora 10:50 pm.

Por motivo de la vibración de la máquina en el corte #10. hace deslizar Piedras afectando dos vehículos un camion que salió afectado la carga y una camioneta nissan, leve daño Parabrisas

Camion  
GSI 597

Carlos Benavides Propietario:

Domicilio Tiquerra mesas Benavides  
318 812 1470

Afectación de la carga: rasge en su totalidad

Causa del daño caída de Piedra.

Valor estipulado por propietario

\$ 800.000

las autoridades que se presentaron fueron

Policia carreteras ambulancia cc.o no requirieron cruques.

realiza Carlos Parroja  
ayudante coordinador Ural



