



Fecha de elaboración: 11 05 19 No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: UF 4 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Sector La Lima

PR Inicial: 04107 PR Final: 04120 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: La Lima Nombre propietario: Gloria Nelly Pantaja C.C 27.234.328

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Gloria Nelly Pantaja TELÉFONO: 3117344991

C 27.234.328 De: Imues Parentesco Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input checked="" type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>Pipeto</u>	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro <input type="text"/>

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ACCESIBILIDAD
1. Cultivos: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1. Servidumbre <input type="checkbox"/> 2. Carreteable <input type="checkbox"/>
2. Ganadería: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	3. Vía Pública <input checked="" type="checkbox"/>
3. Otros: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	4. Otro <input type="text"/>

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input checked="" type="checkbox"/>	Pintada <input type="checkbox"/>	Tapia <input checked="" type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input checked="" type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input checked="" type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro <input type="text"/>	Cerámica <input type="checkbox"/>	Otro <input type="text"/>

Alambre de púa Cerramiento Vegetal Postes de concreto

VoBo. Propietario

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguna

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

50 años

OBSERVACIONES ADICIONALES

No reportan ningún daño.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Se presentan grietas en los muros de la vivienda en la parte superior

CONDICIONES ACTUALES DEL AREA ALEDANA (deslizamientos, ranas, perdida de banca, etc.)

El área aledaña no presenta deslizamientos, fallas o perdida de banca

Para constancia firman quienes intervienen, a los 11 días del mes de Mayo de 2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: x Peli Pantoja
Nombre: Maria Gloria Nelli Pantoja
Cédula: 27.234.328
Teléfono: 3117344991

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Jose Rangel
Nombre: Jose Luis Rangel Suarez
Cédula: 1.065.659.963
Cargo: Ingeniero Auxiliar.

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819.631
Cargo: Director Técnico.


REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: Juan Barrena
Cédula: _____
Cargo: _____

ANEXO

El día 11 de Mayo de 2019 se realiza visita técnica al predio de la Señora María Gloria Nelli Pantoya, debido a derecho de petición presentado por dicha persona, donde ella manifiesta que debido a obras de drenaje realizadas en el sector donde se encuentra su predio su vivienda presenta problemas de filtración de agua y humedad.

Al momento de hacer la visita la propietaria manifiesta que el documento de derecho de petición fue mal redactado y que su vivienda no presenta dichos daños, sino que ella teme que debido a estas obras se presente a futuro dicho daños.





ANEXO

