
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONSORCIO VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGS		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S.
RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPT DE 2015

REGISTRO DE VISITAS


Fecha: 28/10/2019

Lugar: Vereda Aldea de Mana - contadero
 Nombre visitado: Luis Aurelio Figueroa RUPA 114A



Objetivo de la visita:
 visita de atención a petición interpuesta por el Señor Luis Aurelio Figueroa en lo referente a un acceso.

Aspectos tratados:
 Se realiza llamada telefónica al señor Luis Aurelio Figueroa para recordar de la reunión pactada para el día 28 de octubre 2019 que se informó mediante oficio, ante lo cual el señor Figueroa manifiesta no poder asistir a pesar de conocer el día y la hora, por lo que se realiza la identificación del acceso sin el propietario.

Conclusiones:
 El acceso al predio se identifica por parte del Consorcio Sh sin presencia del propietario, se encuentra que es un acceso peatonal de 2mts aprox de ancho con una pendiente considerable se anexa registro fotográfico

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Johanna Narvez	Nombre: No asistió.
Firma: 	Firma:
Cedula: 1176233-762	Cedula:

JHOMATAN MORENO C
 106754328

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNION DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION
 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
 RUMICHACA – PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 28 / 10 / 2019

Lugar: RUPA 1.3-114A, Vereda Aldea de maría, Contadero. Propietario: Luis Aurelio Figueroa




Descripción: Recorrido en campo por el predio RUPA 114A.



Descripción: Recorrido en el predio del señor Luis Figueroa.



Descripción: Recorrido en el predio del señor Luis Figueroa.



Descripción: Levantamiento de acta de visita, sin la presencia del propietario.