

San Juan de Pasto, 25 de enero de 2020

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado: R-02-2020012700201
Fecha: 27/01/2020 08:49:12 a. m.
Usuario: Info
PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: 1 FOLIO

Señores:

Concesionaria Vial Unión Del Sur

A quien corresponda

Ciudad

Cordial saludo,

Solicito comedidamente se sirvan enviar un inspector a mi domicilio que revise la infraestructura de mi vivienda ubicada en la calle 12 No. 2-104 B/ Chapal salida al sur, ya que a raíz de la vibración producida por la maquinaria (rodillos) utilizada para ampliar la carretera, mi vivienda ha sufrido fracturas en varias paredes y pisos; que anteriormente no estaban presentes y Ustedes pueden constatarlo con las evidencias recolectadas por funcionarios suyos antes del inicio de la obra.

Agradezco su colaboración

Quedo atenta a una pronta respuesta,


CONCEPCIÓN ALICIA RIASCOS

CC. NO. 30.702.592 Pasto

3187902783 - 3154739425

Propietaria Vivienda

Anexo algunas imágenes de las fracturas en paredes y pisos.